



Quick Installation Guide

SSW900 Soft-Starter



1 SAFETY INSTRUCTIONS

This quick installation guide contains the basic information necessary for the SSW900 start-up. It was developed to be used by people with proper technical training or qualification to operate this kind of equipment. These people must follow the safety instructions defined by local standards. Failure to comply with the safety instructions may result in death risks and/or damages to the equipment.

2 SAFETY WARNINGS IN THIS MANUAL AND IN THE PRODUCT



DANGER!
The procedures recommended in this warning have the purpose of protecting the user against death, serious injuries and considerable material damages.



ATTENTION!
The procedures recommended in this warning have the purpose of avoiding material damage.



NOTE!
The information mentioned in this warning is important for the proper understanding and good operation of the product.



High voltages present.



Components sensitive to electrostatic discharges.
Do not touch them.



Mandatory connection to the protective earth (PE).



Connection of the shield to the ground.

3 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS



DANGER!
Always disconnect the main power supply before touching any electrical component associated with the SSW900.

High voltages and spinning parts (fans) may be present even after switching off the power supply. Wait at least 3 minutes for the complete discharge of the capacitors and until the fans stopped.

Always connect the equipment frame to the protection earth (PE) at the proper connection point.



NOTE!
Soft-Starter SSW900 can interfere with other electronic equipment. Follow the recommended procedures contained in the SSW900 user's manual, available for download on the website: www.weg.net.



NOTE!
It is not the intention of this guide to present all the possibilities for the application of the SSW900, and WEG cannot take any liabilities for the use of the SSW900 which is not based on this guide. For further information on the installation, full parameter list and recommendations, visit the website: www.weg.net.

**Do not carry out any applied potential tests on the SSW900!
If necessary, contact WEG.**



NOTE!
Read the whole user's manual before installing or operating the SSW900, which is available for download on the website: www.weg.net.

4 ABOUT THE SSW900

The "Soft-Starter WEG 900" is a high-performance device that allows controlled starts and stops as well as protection for three-phase induction motors. With this feature, the starter mitigates mechanical shocks to the load driven by the motor, current spikes in the power supply line that can affect other electronic equipment and can diminish the lifespan of the induction motor.

5 SMART CODE

Table 5.1: Smart code

SSW900	-	-	T	E	-	-	-
WEG Soft-Starter Series	Frame Size	Intensité Nominal	Three-Phase Rated Voltage of the Power	Rated Voltage of the Electronics	Special Hardware	Special Software	HMI
SSW900	A	0010 = 10 A 0017 = 17 A 0024 = 24 A 0030 = 30 A	T5 = 220 to 575 V T6 = 380 to 690 V standard connection three cables	E2 = 110-240 V Hx = reserved Sx = special = Standard B = Bluetooth			
	B	0045 = 45 A 0061 = 61 A 0085 = 85 A 0105 = 105 A					
	C	0130 = 130 A 0171 = 171 A 0200 = 200 A					
	D	0255 = 255 A 0312 = 312 A 0365 = 365 A 0412 = 412 A					
	E	0480 = 480 A 0604 = 604 A 0670 = 670 A					
	F	0820 = 820 A 0950 = 950 A					
	G	1100 = 1100 A 1400 = 1400 A					



Figure 5.1: Soft-Starter SSW900 identification plate

6 RECEIVING AND STORING

The SSW900 is supplied packed in a cardboard box.

External to the box there is an identification plate which is identical to the one placed on the Soft-Starter SSW900.

Check if:

- The identification plate of the SSW900 matches the model purchased.
- Damage has occurred during transport. If so, contact the carrier immediately.
- When the product is not installed immediately, store it in its package in a clean and dry, with temperature between -25 °C and 65 °C (-13 °F to 149 °F).

7 INSTALLATION AND CONNECTION

7.1 ENVIRONMENT CONDITIONS

Avoid:

- Direct exposure to sunlight, rain, high moisture and sea air.
- Exposure to explosive or corrosive gases and liquids.
- Excessive vibration.
- Dust, or any metallic and/or oil particles in the air.

Environment conditions permitted for operation:

- Temperature: -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) nominal conditions (measured under the SSW900).
-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) models up to 412 A.
-10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F) models over 412 A.
From 40 °C to 55 °C (104 °F to 131 °F) you may consider a current reduction of 2 % for each degree Celsius over 40 °C (104 °F) not exceeding the maximum of 55 °C. For additional duty cycles, see item 7 Technical Characteristics.
- The maximum air temperature below the SSW900 must not be above 55 °C (131 °F), or 40 °C (104 °F) for models above 412 A when used without current derating.
- Relative air moisture: 5 % to 90 % with no condensation.
- Maximum altitude: up to 1000 m (3281 ft) above sea level - nominal conditions.
From 1000 m to 4000 m (3281 ft to 13123 ft) above sea level - current derating of 1 % for each 100 m (328 ft) above 2000 m (6562 ft).
From 2000 m to 4000 m (6562 ft to 13123 ft) above sea level - voltage derating of 1.1 % for each 100 m (328 ft) above 2000 m (6562 ft).
- Pollution degree: 3 to line T5 = 220 to 575 V, 2 to line T6 = 380 to 690 V.

7.2 DIMENSIONS




Figure 7.1: SSW900 dimension

Table 7.1: Data for installation with dimensions in mm (in)

SSW900 Model	Height H mm (in)	Width L mm (in)	Depth P mm (in)	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	Mounting Screw	Weight kg (lb)	Degree of Protection
10 A	200 (7.87)	127 (5.00)	203 (7.99)	110 (7.33)	175 (6.89)	8.5 (0.33)	4.3 (0.17)	M4	1.93 (4.25)	IP20
17 A	208 (8.19)	144 (5.67)	260 (10.24)	132 (5.20)	148 (5.83)	6 (0.24)	3.4 (0.13)	M4	4.02 (8.86)	IP20
24 A	276 (10.87)	223 (8.78)	261 (10.28)	208 (8.19)	210 (8.27)	7.5 (0.30)	5 (0.20)	M5	6.55 (14.44)	IP00 IP20 ^m
30 A	331 (13.03)	227 (8.94)	282 (11.10)	200 (7.87)	280 (11.02)	15 (0.59)	9 (0.35)	M8	12.83 (28.29)	IP00 IP20 ^m
45 A	575 (22.64)	390 (15.35)	260 (10.63)	270 (10.63)	480 (18.90)	56 (2.20)	10 (0.39)	M8	38.00 (83.78)	IP00
61 A	800 (31.50)	464 (18.27)	316 (12.44)	320 (12.60)	625 (24.61)	72 (2.83)	10 (0.39)	M8	75.40 (166.23)	IP00
85 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
105 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
130 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
171 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
200 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
255 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
312 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
365 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
412 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
480 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
604 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
670 A	914 (35.98)	539 (21.22)	316 (12.44)	369 (14.53)	732 (28.82)	85 (3.35)	12 (0.47)	M10	107.20 (236.34)	IP00
820 A	914 (35.98)</td									

**ATTENTION!**

The motor rated current should not be less than 30 % of the SSW900 rated current for the correct operation of the motor readings and protections.
We do not recommend the use of motors that run under duty with a load below 50 % of its rated current.
If the Motor Service Factor is being used in your application, consider it when sizing the maximum current of the SSW900.


**NOTE!**

The SSW900 has an electronic motor overload protection, which must be adjusted according to the specific motor. When several motors are connected to the same SSW900, install individual overload relays for each motor.

Table 8.2: Minimum and maximum current allowed

SSW900 Model	Standard Connection		Inside Delta Motor Connection	
	Minimum A	Maximum A	Minimum A	Maximum A
10 A	3.0	10.0	-	-
17 A	5.1	17.0	-	-
24 A	7.2	24.0	-	-
30 A	9.0	30.0	-	-
45 A	13.5	45.0	-	-
61 A	18.3	61.0	-	-
85 A	25.5	85.0	-	-
105 A	31.5	105.0	-	-
130 A	39.0	130.0	67.5	225.2
171 A	51.3	171.0	88.9	296.2
200 A	60.0	200.0	103.9	346.4
255 A	76.5	255.0	132.5	441.7
312 A	93.6	312.0	162.1	540.4
365 A	109.5	365.0	189.7	632.2
412 A	123.6	412.0	214.1	713.6
480 A	144.0	480.0	249.4	831.4
604 A	181.2	640.0	313.8	1046.2
670 A	201.0	670.0	348.1	1160.5
820 A	246.0	820.0	426.1	1420.3
950 A	285.0	950.0	493.6	1645.4
1100 A	330.0	1100.0	571.6	1905.3
1400 A	420.0	1400.0	727.5	2424.9

For the detailed description of the motor standard connection with three cables and the motor inside delta connection with six cables, see item 3.2.10 and 3.2.11 in the user's manual, available for download on the website: www.weg.net.

**ATTENTION!**

Do not share the grounding wiring with other equipment that operate with high currents (for examples: high voltage motors, welding machines, etc.). When several SSW900 are used, observe the connections in Figure 8.2. Grounding connections for more than one SSW900.

EMI – Electromagnetic interference

The SSW900 is developed to be used in industrial systems (Class A), according to standard EN60947-4-2.

It is necessary to have a distance of 0.25 m (10 in) between the SSW900 control cables and motor cables.

Example: PLC wiring temperature controllers, thermocouple cables, etc.

Motor frame grounding

Always ground the motor frame. The SSW900 output wiring to the motor must be installed separately from the line input wiring, as well as from the control and signal wiring.

8.10 ELECTRONICS POWER SUPPLY TERMINALS

Table 8.3: Electronics power supply connections

Control Supply	Description	Specification
1 Phase		Models from 10 to 200 A: E2 = 110 to 240 V (-15 % to +10 %), or 93.5 to 264 Vac
2 Neutral		Models from 255 to 1400 A: E3 = 110 to 130 V (-15 % to +10 %), or 93.5 to 143 Vac, or E4 = 220 to 240 V (-15 % to +10 %), or 187 to 264 Vac
3 Ground		




Figure 8.3: Power supply connector of the electronics

8.11 USER'S SIGNAL AND CONTROL CONNECTIONS

Table 8.4: Signal (analog outputs) and control (digital inputs and outputs) connections

Control	Factory Default Function	Specification
1 AO	Analog output	Voltage or current output configurable by software Resolution: 10 bits Voltage: 0 to 10 V, R _o = 10 kΩ (Maximum load) Current: 0 to 20 mA R _o = 500 Ω (Minimum load)
2 AGND	Not used	
3 PTC	Input for the motor PTC	Actuation: 3kΩ Release: 1kΩ Minimum resistance: 100 Ω
4 PTCA	Not used	
5 DI1	Start (3 Wires)	5 isolated digital inputs Minimum high level: 18 V Maximum low level: 3 V
6 DI2	Stop (3 Wires)	Maximum voltage: 30 V Input current: 11 mA @ 24 Vdc
7 DI3	Not used	
9 DI4	Not used	
10 DI5	Not used	
11 0 V	Reference 0 V - DIs	Use the digital inputs only
12 COM	Common points - DIs	
13 24 V	Reference 24 V - DIs	
14 RL1C	In operation	
15 RL1NO	Bypass	3 relay outputs Capacity of the contacts: 2 A / 240 Vac, PF = 0.6 2 A / 30 Vdc
16 RL2C		
17 RL2NO		
18 RL3NO		
19 RL3C	With fault	
20 RL3NC		



Figure 8.4: Position of the connections on the control board

**NOTE!**

1. In the motor inside delta connection, the SSW900 connecting cables, supply line, fuses and/or contactor for power line isolation must withstand the motor rated current. The cables that connect the motor to the SSW900 and/or connect the external bypass contactor must withstand 58 % of the motor rated current.
2. For this type of connection, it is also suggested the use of copper busbars in the connection of the SSW900 to the supply line due to the high currents involved and cable gauges.
3. During the motor start, the motor current ratio to the SSW900 is 1.50. However, at full voltage (after the motor start) the current ratio is 1.73.

**ATTENTION!**

Special attention must be given to the connection of the motor to the SSW900; observe the wiring diagram shown in the figures above, according to the motor windings.
If it is necessary to invert the direction of rotation of the motor, invert only the connections of the SSW900 to the supply line.
Keep the electronics off during the connection changes.

**ATTENTION!**

Do not start the motor with the content of parameter C9.2.1 incorrectly set.
If the setting of this parameter is wrong, the SSW900 can get damaged.

C9.2.1	Action
0 (Inactive)	SSW900 with standard connection to the motor
1 (Active)	SSW900 inside delta motor connection

8.9 GROUNDING CONNECTIONS**DANGER!**

- The SSWs must be grounded for safety purposes (PE).
- The grounding connection must comply with the local regulations. Make the ground connection to a grounding bar or to the general grounding point (resistance ≤ 10 ohms).
- Frames A and D – Control supply pin 3.
- Frames B and C – Control power supply pin 3 and heatsink terminal must be grounded.
- Frames E, F and G - Control power supply pin 3 and terminal on the metal frame must be grounded.
- The main power supply must have a ground connection.
- Do not use the neutral for grounding purpose. Use dedicated ground conductor.

9 INSTALLATION IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN60947-4-2

In order to install the SSW900 in compliance with standard EN60947-4-2, it is necessary to meet the following requirements:

- The cables used for the control (inputs and outputs) and signal wiring must be shielded or run in metallic conduits or channels with equivalent attenuation.
- It is essential to follow the grounding recommendations presented in this manual.
- The SSW900 is classified for use in "Class A", individual use and without requiring external filters or shielded power cables.

Description of the conducted emission class according to Standard EN60947-4-2 (2000) + A1 (2002):

Class B: residential environment (first environment), unrestricted distribution.

10 POWER-UP AND START-UP

For additional information regarding the installation of the SSW900 when installed according to the typical drives, see chapter 3 in the user's manual available for download on the website: www.weg.net.

10.1 POWER-UP PREPARATION

After installing the SSW900 according to the instructions contained in the user's manual, follow the steps below:

**DANGER!**

Always disconnect the general power supply before making any connections.

- Check all the connections: Check if the power, grounding and control connections are correct and firm.

2. Clean the SSW900 inner connection area: Remove all the materials left inside the SSW900 or drive.

- Check the correct voltage selection: In the models from 255 A to 1400 A, the voltage of the electronics power supply must be checked, E3 or E4.

4. Check the motor: Check the motor connections and if the motor voltage and current are according to the SSW900.

- Check the connection type of the SSW900 to the motor: If the connection to be used is the standard three-wire connection or inside delta motor connection with six cables. More details in Chapter 3.2 of the user's manual available for download on the website: www.weg.net.

- Mechanically uncouple the motor from the load: If the motor cannot be uncoupled, make sure that any spin in any direction (forward or reverse) will not result in personal risk and/or equipment damage.

- Close the SSW900 covers.

10.2 INITIAL POWER-UP

- Check the supply voltage. The line voltage must be within the allowed range (Rated voltage -15 % to +10 %).

- Energize the electronics supply.

**ATTENTION!**

Always energize the electronics supply before energizing the power, and make all the adjustments contained in the user's manual.

- Check the result of the Power-up:

- Run the Oriented Start-up function. Conform Chapter 12 of the SSW900 Programming Manual.

The parameter to run the Oriented Start-up is in the assistant menu. Set parameter A1 (Oriented Start-up) to 1 = Yes.

**NOTE!**

For further details on the operation and programming of the HMI, see Chapter 8 of the SSW900 Programming Manual.

For details on typical applications, see Chapter 13 of the SSW900 Programming Manual.

**ATTENTION!**

It is essential to have at hand catalog or motor plate data of the motor to be used. Those data are necessary to properly set the motor data and protection parameters.
In the adjustment sequence by means of the Oriented Start-up are only the main parameters for learning the operation of the SSW900. Before putting it at full operating duty, all the necessary parameters for the perfect operation of the SSW900 and motor protection must be set.

10.3 START-UP

Verification sequence for testing with no load on the motor:

- Initially you can use the voltage ramp control plus current limit to start the motor, with long starting times (C1.3 ≈ 20 s) and low initial voltages (C1.2 ≈ 30 %), so as to minimize the starting currents. For details on the control method to be used, refer to the Chapter Programming Suggestions of the Programming Manual.
- Before coupling the motor to the load, check the direction of rotation of the motor shaft. Program the protections according to the application requirements. For further details, refer to the programming manual.

- Use a thermal protection method for the motor.



Guía de Instalación Rápida

SSW900 Arrancador Suave



Documento: 10008941616 / 01

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta guía de instalación rápida contiene las informaciones básicas necesarias para la puesta en funcionamiento del SSW900. Fue desarrollada para ser utilizada por personas con capacitación o cualificación técnica adecuadas para operar este tipo de equipo. Estas personas deben seguir las instrucciones de seguridad definidas por las normas locales. No seguir las instrucciones de seguridad puede resultar en riesgo de muerte y/o daños en el equipo.

2 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL MANUAL Y EN EL PRODUCTO



¡PELIGRO!
Los procedimientos recomendados en este aviso tienen como objetivo proteger al usuario contra muerte, heridas graves y daños materiales considerables.



¡ATENCIÓN!
Los procedimientos recomendados en este aviso tienen como objetivo evitar daños materiales.



¡NOTA!
Las informaciones mencionadas en este aviso son importantes para el correcto entendimiento y el buen funcionamiento del producto.



Tensiones elevadas presentes.



Componentes sensibles a descarga electrostática.
No tocarlos.



Conexión obligatoria a tierra de protección (PE).



Conexión del blindaje al tierra.

3 RECOMENDACIONES PRELIMINARES



¡PELIGRO!
Siempre desconecte la alimentación general antes de tocar cualquier componente eléctrico asociado al arrancador suave. Altas tensiones y partes girantes (ventiladores) pueden estar presentes, incluso tras la desconexión de la alimentación. Aguarde por lo menos 3 minutos para la descarga completa de los condensadores y la parada de los ventiladores.
Siempre conecte la carcasa del equipo al tierra de protección (PE) en el punto adecuado para eso.



¡NOTA!
El SSW900 puede interferir en otros equipos electrónicos. Siga los cuidados recomendados en el manual del usuario SSW900, disponible para download en el sitio web: www.weg.net.



¡NOTA!
No es la intención de esta guía agotar todas las posibilidades de aplicación del SSW900, ni WEG puede asumir ninguna responsabilidad por el uso del SSW900 que no esté basado en esta guía.
Para más informaciones sobre la instalación, lista completa de parámetros y recomendaciones, consulte el sitio web: www.weg.net.

No ejecute ningún ensayo de tensión aplicada al SSW900.
En caso de que eso sea necesario, consulte a WEG.



¡NOTA!
Lea completamente el manual del usuario, antes de instalar u operar el SSW900, que está disponible para download en el sitio web: www.weg.net.

4 SOBRE LA SSW900

La "Soft-Starter WEG 900" es un producto de alto desempeño, el cual permite el control del arranque, parada, así como la protección de motores de inducción trifásicos. De esta forma se evitan choques mecánicos en la carga, picos de corriente en la red de alimentación, así como la quema del motor.

5 CÓDIGO INTELIGENTE

Tabla 5.1: Código Inteligente

SSW900	-	T	E	-	-	HMI
Arrancador Suave WEG Serie	Tamaño	Corriente Nominal	Tensión Trifásica Nominal de la Potencia	Tensión Nominal de la Electrónica	Hardware Especial	Software Especial
SSW900	A	0010 = 10 A 0017 = 17 A 0024 = 24 A 0030 = 30 A				
	B	0045 = 45 A 0061 = 61 A 0085 = 85 A 0105 = 105 A	T5 = 220 a 575 V T6 = 380 a 690 V conexión estándar tres cables	E2 = 110-240 V		
	C	0130 = 130 A 0171 = 171 A 0200 = 200 A				
	D	0255 = 255 A 0312 = 312 A 0365 = 365 A 0412 = 412 A	T5 = 220 a 500 V T6 = 380 a 575 V conexión dentro de la conexión delta del motor seis cable	Hx = reservado Sx = especial		
	E	0480 = 480 A 0604 = 604 A 0670 = 670 A		E3 = 110-130 V E4 = 220-240 V		
	F	0820 = 820 A 0950 = 950 A				
	G	1100 = 1100 A 1400 = 1400 A				



Figura 5.1: Etiqueta de identificación en la lateral del SSW900

6 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

El SSW900 es suministrado embalado en caja de cartón.

En la parte externa del embalaje existe una etiqueta que es la misma fijada en el SSW900.

Verifique si:

- La etiqueta de identificación del SSW900 corresponde al modelo comprado.
- Ocurrieron daños durante el transporte. En caso de que sea detectado algún problema, contacte inmediatamente a la transportadora.
- Si el SSW900 no es instalada de inmediato, manténgala dentro del embalaje cerrado y almacenela en un lugar limpio y seco, con temperatura entre -25 °C y 65 °C (-13 °F a 149 °F).

7 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

7.1 CONDICIONES AMBIENTALES

Evitar:

- Exposición directa a rayos solares, lluvia, humedad excesiva o ambientes salinos.
- Gases o líquidos explosivos o corrosivos.
- Vibración excesiva.
- Polvo, partículas metálicas o aceite suspendidos en el aire.

Condiciones ambientales permitidas para el funcionamiento:

- Temperatura: condiciones nominales (medida debajo del SSW900).
 - 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) modelos hasta 412 A.
 - 10 °C a 55 °C (14 °F a 104 °F) modelos por encima de 412 A.
- De 40 °C a 55 °C (104 °F a 131 °F) ver item 7 Características Técnicas. O, en general, para el ciclo de trabajo estándar, considere una reducción de la corriente en 2 % para cada grado Celsius superior al 40 °C (104 °F).
- La temperatura máxima del aire por debajo del SSW900 no debe ser superior a 55 °C (131 °F), o 40 °C (104 °F) para modelos superiores a 412 A cuando se utilizan sin reducción de corriente.
- Humedad relativa del aire: 5 % a 90 % sin condensación.
- Altitud máxima: hasta 1000 m (3281 ft) por encima del nivel del mar - condiciones nominales.
- De 1000 m a 4000 m (3281 ft a 13123 ft) por encima del nivel del mar - reducción de la corriente de 1 % para cada 100 m (328 ft) por encima de 1000 m (3281 ft) de altitud.
- De 2000 m a 4000 m (6562 ft a 13123 ft) por encima del nivel del mar - reducción de la tensión máxima de 1,1 % para cada 100 m (328 ft) por encima de 2000 m (6562 ft).
- Grado de contaminación: 3 para línea T5 = 220 a 575 V, 2 para línea T6 = 380 a 690 V.

7.2 DIMENSIONES




Figura 7.1: Dimensional de la SSW900

Tabla 7.1: Datos para instalación con dimensiones en mm (in)

Modelo SSW900	Altura H mm (in)	Ancho L mm (in)	Profundidad P mm (in)	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	Tornillo para Fijación	Peso kg (lb)	Grado de Protección
10 A	200 (7,87)	127 (5,00)	203 (7,99)	110 (7,33)	175 (6,89)	8,5 (0,33)	4,3 (0,17)	M4	1,93 (4,25)	IP20
17 A	208 (8,19)	144 (5,67)	260 (10,24)	132 (5,20)	148 (5,83)	6 (0,24)	3,4 (0,13)	M4	4,02 (8,86)	IP20
24 A	208 (8,19)	144 (5,67)	260 (10,24)	132 (5,20)	148 (5,83)	6 (0,24)	3,4 (0,13)	M4	4,02 (8,86)	IP20
30 A	208 (8,19)	144 (5,67)	260 (10,24)	132 (5,20)	148 (5,83)	6 (0,24)	3,4 (0,13)	M4	4,02 (8,86)	IP20
45 A	276 (10,87)	223 (8,78)	261 (10,28)	208 (8,19)	210 (8,27)	7,5 (0,30)	5 (0,20)	M5	6,55 (14,44)	IP00 IP20 M
61 A	331 (13,03)	227 (8,94)	282 (11,10)	200 (11,02)	280 (12,60)	15 (0,59)	9 (0,35)	M8	12,83 (28,29)	IP00 IP20 M
85 A	331 (13,03)	227 (8,94)	282 (11,10)	200 (11,02)	280 (12,60)	15 (0,59)	9 (0,35)	M8	12,83 (28,29)	IP00 IP20 M
105 A	331 (13,03)	227 (8,94)	282 (11,10)	200 (11,02)	280 (12,60)	15 (0,59)	9 (0,35)	M8	12,83 (28,29)	IP00 IP20 M
130 A	276 (10,87)	223 (8,78)	261 (10,28)	208 (8,19)	210 (8,27)	7,5 (0,30)	5 (0,20)	M5	6,55 (14,44)	IP00 IP20 M
171 A	276 (10,87)	223 (8,78)	261 (10,28)	208 (8,19)	210 (8,27)	7,5 (0,30)	5 (0,20)	M5	6,55 (14,44)	IP00 IP20 M
200 A	276 (10,87)	223 (8,78)	261 (10,28)	208 (8,19)	210 (8,27)	7,5 (0,30)	5 (0,20)	M5	6,55 (14,44)	IP00 IP20 M
255 A	575 (22,64)	390 (15,35)	260 (10,24)	270 (10,63)	480 (18,90)	56 (2,20)	10 (0,39)	M8	38,00 (83,78)	IP00
312 A	575 (22,64)	390 (15,35)	260 (10,24)	270 (10,63)	480 (18,90)	56 (2,20)	10 (0,39)	M8	38,00 (83,78)	IP00
365 A	575 (22,64)	390 (15,35)	260 (10,24)	270 (10,63)	480 (18,90)	56 (2,20)	10 (0,39)	M8	38,00 (83,78)	IP00
412 A	575 (22,64)	390 (15,35)	260 (10,24)	270 (10,63)	480 (18,90)	56 (2,20)	10 (0,39)	M8	38,00 (83,78)	IP00
480 A	575 (22,64)	390 (15,35)	260 (10,24)	270 (10,63)	480 (18,90)	56 (2,20)	10 (0,39)	M8	38,00 (83,78)	IP00
604 A	575 (22,64)	390 (15,35)	260 (10,24)	270 (10,63)	480 (18,90)	56 (2,20)	10 (0,39)	M8	38,00 (83,78)	IP00
670 A	575 (22,64)	390 (15,35)	260 (10,24)	270 (10,63)	480 (18,90)	56 (2,20)	10 (0,39)	M8	38,00 (83,78)	IP00
820 A	800 (31,50)	464 (18,27)	316 (12,44)	320 (12,60)	625 (24,61)	72 (2,83				



¡ATENCIÓN!

Para que las protecciones basadas en la lectura e indicación de corriente funcionen correctamente, como por ejemplo en la protección de sobrecarga, la corriente nominal del motor no deberá ser inferior a 30 % de la corriente nominal del SSW900. No recomendamos la utilización de motores que funcionen en régimen, con carga inferior a 50 % de su corriente nominal.





¡NOTA!

La SSW900 posee protección electrónica de sobrecarga del motor, que debe ser ajustada de acuerdo con el motor específico. Cuando sean conectados varios motores del mismo SSW900, utilice relés de sobrecarga individuales para cada motor.

Tabla 8.2: Mínima y máxima corriente permitida

Modelo SSW900	Conexión Estándar		Conexión Dentro del Delta del Motor	
	Mínima (A)	Máxima (A)	Mínima (A)	Máxima (A)
10 A	3,0	10,0	-	-
17 A	5,1	17,0	-	-
24 A	7,2	24,0	-	-
30 A	9,0	30,0	-	-
45 A	13,5	45,0	-	-
61 A	18,3	61,0	-	-
85 A	25,5	85,0	-	-
105 A	31,5	105,0	-	-
130 A	39,0	130,0	67,5	225,2
171 A	51,3	171,0	88,9	296,2
200 A	60,0	200,0	103,9	346,4
255 A	76,5	255,0	132,5	441,7
312 A	93,6	312,0	162,1	540,4
365 A	109,5	365,0	189,7	632,2
412 A	123,6	412,0	214,1	713,6
480 A	144,0	480,0	249,4	831,4
604 A	181,2	640,0	313,8	1046,2
670 A	201,0	670,0	348,1	1160,5
820 A	246,0	820,0	426,1	1420,3
950 A	285,0	950,0	493,6	1645,4
1100 A	330,0	1100,0	571,6	1905,3
1400 A	420,0	1400,0	727,5	2424,9

Para la descripción detallada sobre la conexión estándar al motor con tres cables y la conexión dentro de la conexión delta del motor, a seis cables, consulte los ítems 3.2.10 y 3.2.11 en el manual del usuario, disponible para download en el sitio web: www.weg.net.



El mínimo y máximo de corriente a plena carga dependen del modelo, de la corriente o del tamaño del SSW900.

¡ATENCIÓN!
Verifique si su modelo del SSW900 permite la conexión dentro de la conexión delta del motor. Los modelos por debajo de 130 A no lo permiten.

¡ATENCIÓN!
Para conexión dentro de la conexión delta del motor, el motor debe poseer conexión delta en la tensión deseada.
El valor de tensión trifásica permitido de la potencia es reducido para la conexión dentro del delta del motor:
T5 = 220 a 575 V conexión estándar, T5 = 220 a 500 V conexión dentro del delta del motor.
T6 = 380 a 690 V conexión estándar, T6 = 380 a 575 V conexión dentro del delta del motor.

¡NOTA!
1. En la conexión dentro de la conexión delta del motor, los cables de conexión del SSW900, la red de alimentación, los fusibles y/o el contactor de aislamiento de la red, deberán soportar la corriente nominal del motor. Los cables de conexión del motor al SSW900, y/o conexión del contactor de bypass externo, deberán soportar 58 % de la corriente nominal del motor.
2. Para este tipo de conexión también es sugerida la utilización de barramentos de cobre en la conexión del SSW900 a la red de alimentación, debido a las grandes corrientes involucradas, así como a los calibres de los cables.
3. Durante el arranque del motor, la relación de corriente del motor, con relación al SSW900, es de 1,50. No obstante, en tensión plena (tras el arranque del motor) la relación de corriente es de 1,73.

¡ATENCIÓN!
Mucha atención en la conexión del motor del SSW900, respete los esquemas de conexión, conforme lo descrito en el manual del usuario, disponible para download en el sitio: www.weg.net. Si fuera necesario invertir el sentido de giro en el motor, invierta solamente las conexiones del SSW900 a la red de alimentación.
Mantenga la electrónica desconectada durante los cambios de conexiones.

¡ATENCIÓN!
No accione el motor con el contenido del parámetro C9.2.1 incorrecto.
Si este parámetro es programado incorrectamente se podrá dañar el SSW900.

C9.2.1	Acción
0 (Inactiva)	SSW900 con conexión estándar al motor
1 (Activa)	SSW900 dentro de la conexión delta del motor

8.9 CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA



¡PELIGRO!

- Los SSWs deben ser obligatoriamente puestos a una tierra de protección (PE).
- La conexión de puesta a tierra debe seguir las normas locales. Conecte a una varilla de puesta a tierra específica, al punto de puesta a tierra específico, o al punto de puesta a tierra general (resistencia ≤ 10 ohms).
- Tamáños A y D – Conector de alimentación de la electrónica (Control Supply) borne 3.
- Tamáños B y C – Conector de alimentación de la electrónica (Control Supply) borne 3 y tornillo del disipador deben ser puestos a tierra.
- Tamáños E, F y G – Conector de sentimetalice de la electrónica (Control Supply) borne 3 y el terminal en la carcasa metálica deben ser puestos a tierra.
- La red que alimenta al SSW900 debe ser puesta a tierra.
- Para la puesta a tierra no utilice el neutro sino un conductor específico.



¡ATENCIÓN!

No comparta el cableado de puesta a tierra con otros equipos que operen con altas corrientes (ej: motores de alta potencia, máquinas de soldar, etc.). Cuando sean utilizados varios SSW900, observe las conexiones en la Figura 8.3.




Figura 8.2: Conexiones de puesta a tierra para más de una SSW900

EMI – Interferencia electromagnética

El SSW900 es desarrollado para ser utilizado en sistemas industriales (Clase A), conforme la Norma EN60947-4-2.

Es necesario apartar los equipos y el cableado sensibles a 0,25 m del SSW900 y de los cables entre el SSW900 y el motor.

Ejemplo: Cableado de PLCs, controladores de temperatura, cables de termopar, etc.

Puesta a Tierra de la Carcasa del Motor

Siempre poner a tierra la carcasa del motor. El cableado de salida del SSW900 hacia el motor debe ser instalado separadamente del cableado de entrada de la red, así como del cableado de control y señal.

8.10 BORNES DE ALIMENTACIÓN DE LA ELECTRÓNICA

Tabla 8.3: Conexiones de alimentación de la electrónica

Control Supply	Descripción	Especificación
1 Fase		Modelos de 10 a 200 A: E2 = 110 a 240 V (-15 % a +10 %), o 93,5 a 264 Vca
2 Neutro	Alimentación de la electrónica	Modelos de 255 a 1400 A: E3 = 110 a 130 V (-15 % a +10 %), o 93,5 a 143 Vca, o E4 = 220 a 240 V (-15 % a +10 %), o 187 a 264 Vca
3 Tierra		




Figura 8.3: Conector de alimentación de la electrónica

8.11 CONEXIONES DE SEÑAL Y CONTROL DEL USUARIO

Tabla 8.4: Conexiones de señal (salidas analógicas) y control (entradas y salidas digitales)

Control	Función Estándar de Fábrica	Especificación
1	AO	Salida en tensión o corriente configurable por Software Resolución: 10 bits Tensión: 0 a 10 V, R _L = 10 kΩ (Carga máxima) Corriente: 0 a 20 mA R _L = 500 Ω (Carga mínima)
2	AGND	Actuación: 3k9kΩ Liberación: 1k6Ω Resistencia mínima: 100 Ω
3	Tierra	5 entradas digitales aisladas Nivel alto mínimo: 18 V Nivel bajo máximo: 3 V Tensión máxima: 30 V Corriente de entrada: 11 mA @ 24 Vcc
4	PTCB	Entrada para PTC del motor Sin función
5	PTCA	5 entradas digitales aisladas
6	D11 Start (3 Cables)	Nivel alto mínimo: 18 V Nivel bajo máximo: 3 V Tensión máxima: 30 V Corriente de entrada: 11 mA @ 24 Vcc
7	D12 Start (3 Cables)	Utilizar solamente las entradas digitales
8	D13 Sin función	3 salidas a relé Capacidad de los contactos: 2 A / 240 Vca, FP = 0.6
9	D14 Sin función	2 A / 30 Vcc
10	D15 Sin función	
11	0 V	Referencia 0 V - Dls
12	COM	Referencia común - Dls
13	24 V	Referencia 24 V - Dls
14	RL1C	
15	RL1NO	En funcionamiento
16	RL2C	Bypass
17	RL2NO	
18	RL3NO	
19	RL3C	Con falla
20	RL3NC	




Figura 8.4: Disposición de las conexiones en la tarjeta de control

9 INSTALACIÓN EN CONFORMIDAD CON LA NORMA EN60947-4-2

Para realizar la instalación del SSW900, en conformidad con la norma EN60947-4-2, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

- Los cables utilizados para cableado de control (entradas y salidas) y de señal deben ser blindados o instalados en electrodutos (conduites) metálicos o en canaletas con atenuación equivalente.
- Es indispensable seguir las recomendaciones de puesta a tierra presentadas en este manual.
- El SSW900 está clasificado para utilización en "Clase A", uso individual, sin necesidad de filtros externos o cables de potencia blindados.
- Descripción de las clases de emisión conducida de acuerdo con la Norma EN60947-4-2 (2000) + A1 2002:

Clase B: ambiente residencial (first environment), distribución irrestricta.

Clase A: ambiente industrial (second environment), distribución irrestricta.

10 ENERGIZACIÓN

Para informaciones adicionales, en lo referente a la instalación del SSW900, cuando esté instalado de acuerdo con los accionamientos típicos, consulte el Capítulo 3 en el manual del usuario, disponible para download en el sitio web: www.weg.net.

10.1 PREPARACIÓN PARA LA ENERGIZACIÓN

Luego de haber instalado el SSW900 de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario, siga los pasos a continuación:

¡PELIGRO!
Siempre desconecte la alimentación general antes de efectuar cualesquier conexiones.

- Verifique todas las conexiones: Verifique si las conexiones de potencia, puesta a tierra y de control están correctas y firmes.
- Limpie el interior del SSW900: Retire todos los restos de materiales del interior del SSW900 o del accionamiento.
- Verifique la correcta selección de tensión: En los modelos de 255 A a 1400 A debe ser verificada la tensión de alimentación de la electrónica, E3 o E4.
- Verifique el motor: Verifique las conexiones del motor y si la corriente y tensión del motor están de acuerdo con el SSW900.
- Verifique cuál es el tipo de conexión del SSW900 al motor: Si la conexión a ser utilizada es la estándar, a tres cables, o si la conexión del SSW900 es dentro de la conexión delta del motor a 6 cables. Más detalles en el ítem 3.2.9 del manual de programación.

10.2 PRIMERA ENERGIZACIÓN

- Verifique la tensión de alimentación. La tensión de red



Guia de Instalação Rápida

SSW900 Soft-Starter



Documento: 10008941616 / 01

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este guia de instalação rápida contém as informações básicas necessárias para a colocação em funcionamento da SSW900. Ele foi desenvolvido para ser utilizado por pessoas com treinamento ou qualificação técnica adequadas para operar este tipo de equipamento. Estas pessoas devem seguir as instruções de segurança definidas por normas locais. Não seguir as instruções de segurança pode resultar em risco de morte e/ou danos no equipamento.

2 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL E NO PRODUTO

**PERIGO!**

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves e danos materiais consideráveis.

**ATENÇÃO!**

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo evitar danos materiais.

**NOTA!**

As informações mencionadas neste aviso são importantes para o correto entendimento e bom funcionamento do produto.



Tensões elevadas presentes.



Componentes sensíveis à descarga eletrostática. Não tocá-los.



Conexão obrigatória ao terra de proteção (PE).



Conexão da blindagem ao terra.

3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

**PERIGO!**

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico associado a SSW900. Altas tensões e partes girantes (ventiladores) podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos 3 minutos para a descarga completa dos capacitores e parada dos ventiladores. Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção (PE) no ponto adequado para isto.

**NOTA!**

A SSW900 pode interferir em outros equipamentos eletrônicos. Siga os cuidados recomendados no manual do usuário SSW900, disponível para download no site: www.weg.net.

**NOTA!**

Não é a intenção deste guia esgotar todas as possibilidades de aplicação da SSW900, nem a WEG pode assumir qualquer responsabilidade pelo uso da SSW900 que não seja baseado neste guia. Para mais informações sobre a instalação, lista completa de parâmetros e recomendações, consulte o site: www.weg.net.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada a SSW900.
Caso seja necessário consulte a WEG.**

**NOTA!**

Leia completamente o manual do usuário antes de instalar ou operar a SSW900, o qual está disponível para download no site: www.weg.net.

4 SOBRE A SSW900

A "Soft-Starter WEG 900" é um produto de alto desempenho o qual permite o controle da partida, parada e a proteção de motores de indução trifásicos. Desta forma evitam-se choques mecânicos na carga, surtos de corrente na rede de alimentação, e a queima do motor.

5 CÓDIGO INTELIGENTE

Tabela 5.1: Código inteligente

SSW900	Mecânica	Corrente Nominal	Tensão Trifásica Nominal da Potência	Tensão Nominal da Eletrônica	Hardware Especial	Software Especial	HMI
SSW900	A	0010 = 10 A 0017 = 17 A 0024 = 24 A 0030 = 30 A		E2 = 110 - 220 V			
	B	0045 = 45 A 0061 = 61 A 0085 = 85 A 0105 = 105 A	T5 = 220 a 575 V T6 = 380 a 690 V conexão padrão três cabos				
	C	0130 = 130 A 0171 = 171 A 0200 = 200 A					
	D	0255 = 255 A 0312 = 312 A 0365 = 365 A 0412 = 412 A	T5 = 220 a 500 V T6 = 380 a 575 V conexão dentro do delta do motor seis cabos	Hx = reservado	Sx = especial	<small>B = Padrão B = Bluetooth</small>	
	E	0480 = 480 A 0604 = 604 A 0670 = 670 A	E3 = 110 - 130 V E4 = 220 - 240 V				
	F	0820 = 820 A 0950 = 950 A					
	G	1100 = 1100 A 1400 = 1400 A					



Figura 5.1: Etiqueta de identificação na lateral da SSW900

6 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

A SSW900 é fornecida embalada em caixa e as maiores em caixa de madeira. Na parte externa desta embalagem existe uma etiqueta que é a mesma fixada na SSW900.

Verifique se:

- A etiqueta de identificação da SSW900 corresponde ao modelo comprado.
- Ocorreram danos durante o transporte. Caso seja detectado algum problema, contate imediatamente a transportadora.
- Se a SSW900 não for logo instalada, armazenar dentro da embalagem fechada em um lugar limpo e seco com temperatura entre -25 °C e 65 °C (-13 °F a 149 °F).

7 INSTALAÇÃO E CONEXÃO

7.1 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Evitar:

- Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia.
- Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos.
- Vibração excessiva.
- Poeira, partículas metálicas ou óleo suspensos no ar.

Condições ambientais permitidas para funcionamento:

- Temperatura: condições nominais (medida ao redor da SSW900):
 - 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) modelos até 412 A.
 - 10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) modelos acima de 412 A.
 - De 40 °C a 55 °C (104 °F a 131 °F) ver Capítulo 7. Ou de maneira geral, para o ciclo de trabalho padrão, considerar uma redução da corrente em 2 % para cada grau Celsius superior aos 40 °C (104 °F).
 - A temperatura máxima da em baixo da SSW900 não deve estar acima de 55 °C (131 °F), ou 40 °C (104 °F) para os modelos acima de 412 A quando forem utilizados sem redução de corrente.
- Umidade relativa da ar: 5 % a 90 % sem condensação.
- Altitude máxima: até 1000 m (3281 ft) acima do nível do mar - condições nominais.
- De 1000 m a 4000 m (3281 ft a 13123 ft) acima do nível do mar - redução da corrente de 1 % para cada 100 m (328 ft) acima de 1000 m (3281 ft) de altitude.
- De 2000 m a 4000 m (6562 ft a 13123 ft) acima do nível do mar - redução da tensão máxima de 1,1 % para cada 100 m (328 ft) acima de 2000 m (6562 ft).
- Grau de poluição: 3 para linha T5 = 220 a 575 V, 2 para linha T6 = 380 a 690 V.

7.2 DIMENSÕES DA SSW900




Figura 7.1: Dimensional da SSW900

Tabela 7.1: Dados para instalação com dimensões

Modelo SSW900	Altura H mm (in)	Largura L mm (in)	Profundidade P mm (in)	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	Parafuso para Fixação	Peso kg (lb)	Grau de Proteção
10 A	200 (7,87)	127 (5,00)	203 (7,99)	110 (7,33)	175 (6,89)	8,5 (0,33)	4,3 (0,17)	M4	1,93 (4,25)	IP20
17 A										
24 A										
30 A										
45 A	208 (8,19)	144 (5,67)	260 (10,24)	132 (5,20)	148 (5,83)	6 (0,24)	3,4 (0,13)	M4	4,02 (8,86)	IP20
61 A										
85 A										
105 A										
130 A	276 (10,87)	223 (8,78)	261 (10,28)	208 (8,19)	210 (8,27)	7,5 (0,30)	5 (0,20)	M5	6,55 (14,44)	IP00 IP20 M
171 A										
200 A										
255 A	331 (13,03)	227 (8,94)	282 (11,10)	200 (7,87)	280 (11,02)	15 (0,59)	9 (0,35)	M8	12,83 (28,29)	IP00 IP20 M
312 A										
365 A										
412 A										
480 A	575 (22,64)	390 (15,35)	260 (10,24)	270 (10,63)	480 (18,90)	56 (2,20)	10 (0,39)	M8	38,00 (83,78)	IP00
604 A										
670 A										
820 A	800 (31,50)	464 (18,27)	316 (12,44)	320 (12,60)	625 (24,61)	72 (2,83)	10 (0,39)	M8	75,40 (166,23)	IP00
950 A										
1100 A	914 (35,98)	539 (21,22)	316 (12,44)	369 (14,53)	732 (28,82)	85 (3,35)	12 (0,47)	M10	107,20 (236,34)	IP00
1400 A										

(*) IP20 com kit opcional.

7.3 POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO

Instalar a SSW900 na posição vertical de acordo com as seguintes recomendações:

1. Instalar em superfície razoavelmente plana.
2. Não colocar componentes sensíveis ao calor logo acima da SSW900.

ATENÇÃO!
Se montar uma SSW900 em cima da outra, usar a distância mínima A + B e desviar da SSW900 superior o ar quente que vem da SSW900 de baixo.

ATENÇÃO!
Prever elétrodutos ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência (consulte a Seção 3.2 Instalação Elétrica do manual de usuário).

ATENÇÃO!
Verifique se o modelo da SSW900 necessita do Kit de ventilação. Modelos de 45 A a 105 A (mecânicas B e C) com mais de 3 partidas hora necessitam do Kit de ventilação.

Para a instalação da SSW900 deve-se deixar no mínimo os espaços livres ao redor da SSW900.

Tabela 7.2: Espaços livres recomendados

Modelo SSW900	Mecânica	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)

<tbl_r cells



ATENÇÃO!

Para que as proteções baseadas na leitura e indicação de corrente funcionem corretamente, como por exemplo, na proteção de sobrecarga, a corrente nominal do motor não deve ser inferior a 30 % da corrente nominal da SSW900.
Não recomendamos a utilização de motores que funcionem em regime com carga inferior a 50 % da sua corrente nominal.




NOTA!

A SSW900 possui proteção eletrônica de sobrecarga do motor, que deve ser ajustada de acordo com o motor específico. Quando diversos motores forem conectados na mesma SSW900, utilize relés de sobrecarga individuais para cada motor.

Tabela 8.2: Minima e máxima corrente permitida

Modelo SSW900	Ligaçāo Padrāo		Ligaçāo Dentro do Delta do Motor	
	Mínima (A)	Máxima (A)	Mínima (A)	Máxima (A)
10 A	3,0	10,0	-	-
17 A	5,1	17,0	-	-
24 A	7,2	24,0	-	-
30 A	9,0	30,0	-	-
45 A	13,5	45,0	-	-
61 A	18,3	61,0	-	-
85 A	25,5	85,0	-	-
105 A	31,5	105,0	-	-
130 A	39,0	130,0	67,5	225,2
171 A	51,3	171,0	88,9	296,2
200 A	60,0	200,0	103,9	346,4
255 A	76,5	255,0	132,5	441,7
312 A	93,6	312,0	162,1	540,4
365 A	109,5	365,0	189,7	632,2
412 A	123,6	412,0	214,1	713,6
480 A	144,0	480,0	249,4	831,4
604 A	181,2	640,0	313,8	1046,2
670 A	201,0	670,0	348,1	1160,5
820 A	246,0	820,0	426,1	1420,3
950 A	285,0	950,0	493,6	1645,4
1100 A	330,0	1100,0	571,6	1905,3
1400 A	420,0	1400,0	727,5	2424,9

Para a descrição detalhada sobre a ligação padrão ao motor com três cabos e a ligação dentro da conexão delta do motor a seis cabos, consulte o item 3.2.10 e 3.2.11 no manual do usuário, disponível para download no site: www.weg.net.



O mínimo e máximo de corrente a plena carga dependem do modelo, da corrente ou da mecânica da SSW900.

ATENÇÃO!
Verifique se o seu modelo de SSW900 permite a conexão dentro da ligação delta do motor. Modelos abaixo de 130 A não permitem.



ATENÇÃO!
Para conexão dentro da ligação delta do motor, o motor deve possuir conexão delta na tensão desejada.
O valor de tensão trifásica da potência permitido é reduzido para conexão dentro do delta do motor:
T5 = 220 a 575 V conexão standard, T5 = 220 a 500 V conexão dentro do delta do motor.
T6 = 380 a 690 V conexão standard, T6 = 380 a 575 V conexão dentro do delta do motor.

NOTA!
1. Na conexão dentro da ligação delta do motor, os cabos de conexão da SSW900, a rede de alimentação, fusíveis e o contato de isolamento da rede, deverão suportar a corrente nominal do motor. Já os cabos de conexão do motor à SSW900, e ou conexão do contato de bypass externo, deverão suportar 58 % da corrente nominal do motor.
2. Para este tipo de ligação também é sugerida a utilização de barramentos de cobre na conexão da SSW900 à rede de alimentação, devido as grandes correntes envolvidas e bitolas dos cabos.
3. Durante a partida do motor a relação de corrente do motor em relação a SSW900 é de 1,50. Porém, em tensão plena (após a partida do motor) a relação de corrente é de 1,73.

ATENÇÃO!
Muita atenção na conexão do motor à SSW900, respeite os esquemas de ligação, conforme descrito no manual do usuário, disponível para download no site: www.weg.net. Se for necessário inverter o sentido de giro no motor, inverta apenas as conexões da SSW900 à rede de alimentação.
Manter a eletrônica desligada durante as trocas de conexões.

ATENÇÃO!
Não acione o motor com o conteúdo do parâmetro C9.2.1 errado.
Se este parâmetro for programado errado poderá danificar a SSW900.

C9.2.1	Ação
0 (Inativa)	SSW900 com ligação padrão ao motor
1 (Ativa)	SSW900 dentro da ligação delta do motor

8.9 CONEXÕES DE ATERRAMENTO



PERIGO!

- As SSWs devem ser obrigatoriamente aterradas a um terra de proteção (PE).
- A conexão de aterramento deve seguir as normas locais. Conecte a uma haste de aterramento específica ao ponto de aterramento específico ou ao ponto de aterramento geral (resistividade ≤ 10 ohms).
- Mecânicas A e D - Alimentação do controle (Control Supply) pino 3.
- Mecânicas B e C - Alimentação do controle pino 3 e terminal do dissipador devem ser aterrados.
- Mecânicas E, F e G - Alimentação do controle pino 3 e terminal na carcaça metálica devem ser aterrados.
- A rede que alimenta a SSW900 deve ser aterrada.
- Para aterramento não utilize o neutro e sim um condutor específico.



ATENÇÃO!

Não compartilhe a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes (ex.: motores de alta potência, máquinas de solda, etc.). Quando várias SSW900 forem utilizadas, observe as conexões na Figura 8.3.




Figura 8.2: Conexões de aterramento para mais de uma SSW900

EMI – Interferência eletromagnética

A SSW900 é desenvolvida para ser utilizada em sistemas industriais (Classe A), conforme a Norma EN60947-4-2.

É necessário afastar os equipamentos e fiação sensíveis em 0,25 m da SSW900 e dos cabos entre a SSW900 e o motor.

Exemplo: Fiação de PLCs, controladores de temperatura, cabos de termopar, etc.

Aterramento da Carcaça do Motor

Sempre aterraria a carcaça do motor. A fiação de saída da SSW900 para o motor deve ser instalada separadamente da fiação de entrada da rede, bem como da fiação de controle e sinal.

8.10 BORNES DE ALIMENTAÇÃO DA ELETRÔNICA

Tabela 8.3: Conexões de alimentação da eletrônica

Control Supply	Descrição	Especificação
1 Fase		Modelos de 10 a 200 A: E2 = 110 a 240 V (-15 % a +10 %), ou 93,5 a 264 Vca
2 Neutro	Alimentação da eletrônica	Modelos de 255 a 1400 A: E3 = 110 a 130 V (-15 % a +10 %), ou 93,5 a 143 Vca, ou E4 = 220 a 240 V (-15 % a +10 %), ou 187 a 264 Vca
3 Terra		Modelos de 255 a 1400 A: E2 = 110 a 240 V (-15 % a +10 %), ou 93,5 a 264 Vca




Figura 8.3: Conector de alimentação da eletrônica

8.11 CONEXÕES DE SINAL E CONTROLE DO USUÁRIO

Tabela 8.4: Conexões de sinal (saídas analógicas) e controle (entradas e saídas digitais)

Controle	Função Padrão de Fábrica	Especificação
1 AO	Saída analógica	Saída em tensão ou corrente configurável por Software Resolução: 10 bits Tensão: 0 a 10 V, R _L = 10 kΩ (Carga máxima) Corrente: 0 a 20 mA R _L = 500 Ω (Carga mínima)
2 AGND	Sem função	
3 Terra		
4 PTCB	Entrada para PTC do motor	Atuação: 3kΩ Liberação: 1kΩ Resistividade mínima: 100 Ω
5 PTCA	Sem função	5 entradas digitais isoladas
6 DI1	Start (3 Fios)	Nível alto mínimo: 18 V Nível baixo máximo: 3 V
7 DI2	Stop (3 Fios)	Nível alto mínimo: 18 V Nível baixo máximo: 3 V
8 DI3	Sem função	Tensão máxima: 30 V Corrente de entrada: 11 mA @ 24 Vcc
9 DI4	Sem função	
10 DI5	Sem função	
11 0 V	Referência 0 V - Dls	
12 COM	Referência comum - Dls	
13 24 V	Referência 24 V - Dls	
14 RL1C	Em funcionamento	Utilizar apenas as entradas digitais
15 RL1NO		3 saídas a relé Capacidade dos contatos: 2 A / 240 Vca, FP = 0,6 2 A / 30 Vcc
16 RL2C	Bypass	
17 RL2NO		
18 RL3NO		
19 RL3C	Com falha	
20 RL3NC		




Figura 8.4: Disposição das conexões no cartão de controle

9 INSTALAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN60947-4-2

Para realizar a instalação da SSW900 em conformidade com a norma EN60947-4-2 é necessário atender aos seguintes requisitos:

- Os cabos utilizados para fiação de controle (entradas e saídas) e de sinal devem ser blindados ou instalados em eletrodutos (condutórios) metálicos ou em canaletas com atenuação equivalente.
- É indispensável seguir as recomendações de aterramento apresentadas neste manual.
- A SSW900 está classificada para utilização em "Classe A", uso individual e sem necessidade de filtros externos ou cabos de potência blindados.

Descrição das classes de emissão conduzida de acordo com a Norma EN60947-4-2 (2000) + A1 2002:

Classe B: ambiente residencial (first environment), distribuição irrestrita.

Classe A: ambiente industrial (second environment), distribuição irrestrita.

10 ENERGIZAÇÃO

Informações adicionais quanto a instalação da SSW900, quando estiver instalada de acordo com os aeronaves típicos, consulte o capítulo 3 no manual do usuário disponível para download no site: www.weg.net.

10.1 PREPARAÇÃO PARA A ENERGIZAÇÃO

Após ter instalado a SSW900 de acordo com as instruções do manual do usuário, siga os passos a seguir:

PERIGO!
Sempre desconecte a alimentação geral antes de efetuar quaisquer conexões.

- Verifique todas as conexões: Verifique se as conexões de potência, aterramento e de controle estão corretas e firmes.
- Limpe o interior da SSW900: Retire todos os restos de materiais do interior da SSW900 ou açãoamento.
- Verifique a correta seleção de tensão: Nos modelos de 255 A a 1400 A deve ser verificado a tensão de alimentação da eletrônica, E3 ou E4.
- Verifique o motor: Verifique as conexões do motor e se a corrente e tensão do motor estão de acordo com a SSW900.
- Verifique qual o tipo de ligação da SSW900 ao motor: Se a ligação a ser utilizada é a standard a três fios ou se a ligação da SSW900 é dentro da ligação delta do motor a 6 fios. Veja Item 3.2.9. do manual do usuário.

6. Desacopla mecanicamente o motor da carga: Se o motor não pode ser desacoplado, tenha certeza que o giro em qualquer direção (horário/anti-horário) não cause danos à máquina ou riscos pessoais.

7. Feche as tampas da SSW900 ou açãoamento.

10.2 PRIMEIRA ENERGIZAÇÃO

1. Verifique a tensão de alimentação. A tensão de rede deve estar dentro da faixa permitida (Tensão nominal -15 % a +10 %).