

# IOE-04 Module


## Módulo IOE-04

## Módulo IOE-04

SSW7000

**Installation, Configuration and Operation Guide**  
**Guía de Instalación, Configuración y Operación**  
**Guia de Instalação, Configuração e Operação**

English / Español / Português



**SUMMARY**

I. SAFETY INFORMATION .....	1
II. GENERAL INFORMATION .....	1
III. PACKAGE CONTENTS.....	1
1. MODULE INSTALLATION.....	1
2. TECHNICAL SPECIFICATIONS .....	3
2.1 Connection and Indications .....	3
2.2 Cable Recommendations to Connect the Sensors .....	5
2.3 Insulation.....	5
3. FIRST TIME START-UP .....	5

**ÍNDICE**

I. INFORMACIONES DE SEGURIDAD .....	7
II. INFORMACIONES GENERALES.....	7
III. CONTENIDO DEL EMBALAJE .....	7
1. INSTALACIÓN DEL MÓDULO .....	7
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	9
2.1 Conexión y Señalizaciones.....	9
2.2 Recomendaciones de Cables para Conexión de los Sensores .....	11
2.3 Aislamiento .....	11
3. PUESTA EN MARCHA .....	11

**ÍNDICE**

I. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....	13
II. INFORMAÇÕES GERAIS .....	13
III. CONTEÚDO DA EMBALAGEM .....	13
1. INSTALAÇÃO DO MÓDULO .....	13
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	15
2.1 Conexões e Indicações.....	15
2.2 Recomendações de Cabos Para Conexão dos Sensores .....	17
2.3 Isolação.....	17
3. COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO.....	17

## I. SAFETY INFORMATION

All safety procedures described in the manual must be followed.

## II. GENERAL INFORMATION

This user guide provides information for installation, configuration and operation of the optional module IOE-04. This module is used to connect temperature sensors of the type PT100.



### NOTE!


The IOE-04 module can be used only with the Soft-Starter SSW7000.

## III. PACKAGE CONTENTS

- Accessory module in anti-static packaging.
- Installation, configuration and operation guide.
- Fixing screw.

## 1. MODULE INSTALLATION

The optional board modules are installed directly into slots on the SSW7000 control board C1.



**Figure 1:** Identification of slots of the optional modules


To correctly install module IOE-04, follow the steps below:

**Step 1:** With the SSW7000 de-energized, remove the front cover (figure 2);


**Step 2:** Carefully plug-in the module into slots 1 and 2 (figure 3 **(a)**);

**Step 3:** Place and tighten the fixing screw of the module (figure 3 **(b)**);

**Step 4:** Connect the cables of the sensors in the XC1 and XC2 (IOE-04).



*Figure 2: Removal of the front cover*



*Figure 3: Installation of the optional module into slot*

## 2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

### 2.1 Connection and Indications

	<b>XC1</b>	<b>Function</b>	<b>Specifications</b>
PT100-1	1 FC1	Current source for sensor 1	2 to 2.5 mA
	2 SEN1	Sensor 1 input	0 to 0.5 Vdc
	3 GND*	0 V reference for the sensors input	Isolated from the ground of the SSW7000
	4 NC	-	-
PT100-2	5 NC	-	-
	6 FC2	Current source for sensor 2	2 to 2.5 mA
	7 SEN2	Sensor 2 input	0 to 0.5 Vdc
	8 GND*	0 V reference for the sensors input	Isolated from the ground of the SSW7000
PT100-3	9 NC	-	-
	10 FC3	Current source for sensor 3	2 to 2.5 mA
	11 SEN3	Sensor 3 input	0 to 0.5 Vdc
	12 GND*	0 V reference for the sensors input	Isolated from the ground of the SSW7000
	13 NC	-	-
PT100-4	14 NC	-	-
	15 FC4	Current source for sensor 4	2 to 2.5 mA
	16 SEN4	Sensor 4 input	0 to 0.5 Vdc
	17 GND*	0 V reference for the sensors input	Isolated from the ground of the SSW7000
	18 NC	-	-

**Figure 4:** Connector XC1 - IOE-04

XC2		Function	Specification
PT100-5	1	FC5 Current source for sensor 5	2 to 2.5 mA
	2	SEN5 Sensor 5 input	0 to 0.5 Vdc
	3	GND* 0 V reference for the sensors input	Isolated from the ground of the SSW7000
PT100-6	4	NC	-
	5	NC	-
	6	FC6 Current source for sensor 6	2 to 2.5 mA
	7	SEN6 Sensor 6 input	0 to 0.5 Vdc
	8	GND* 0 V reference for the sensors input	Isolated from the ground of the SSW7000
PT100-7	9	NC	-
	10	FC7 Current source for sensor 7	2 to 2.5 mA
	11	SEN7 Sensor 7 input	0 to 0.5 Vdc
	12	GND* 0 V reference for the sensors input	Isolated from the ground of the SSW7000
PT100-8	13	NC	-
	14	NC	-
	15	FC8 Current source for sensor 8	2 to 2.5 mA
	16	SEN8 Sensor 8 input	0 to 0.5 Vdc
	17	GND* 0 V reference for the sensors input	Isolated from the ground of the SSW7000
	18	NC	-

**Figure 5:** Connector XC2 - IOE-04**Table 1:** PT100 inputs electrical specifications

Temperature indications <sup>(1)</sup>	Range	-20 to 260 °C
	Resolution	1 °C
	Accuracy	± 3 °C
Fault and alarm levels <sup>(1)</sup>		Adjustable by parameters
Standard		EN60751

**Note:** (1) See the numbers of the parameters and further details in the SSW7000 programming manual.

## 2.2 Cable Recommendations to Connect the Sensors

Use shielded cables with wire gauge between 0.14 mm<sup>2</sup> (26 AWG) and 1.5 mm<sup>2</sup> (15 AWG). Connect the shield in the control ground plate. Refer to the SSW7000 user's manual for further details.

## 2.3 Insulation

The circuit connected to the sensors has a strong insulation from the other circuits in the control board. But it's recommended that all the sensors be always isolated from the live parts of the motor.

## 3. FIRST TIME START-UP

- Step 1:** After installed the module and connected its cables, energize the SSW7000 control board;
- Step 2:** Check if the module was correctly identified by the control: P0027 = 28xx (IOE-04);
- Step 3:** Setup the parameters related with the used module according with the application needs. Refer to the SSW7000 programming manual for further details.



## I. INFORMACIONES DE SEGURIDAD

Todos los procedimientos de seguridad descriptos en el manual deben ser seguidos.

## II. INFORMACIONES GENERALES

Este guía suministra las informaciones de instalación, de configuración y de operación del módulo opcional IOE-04. Esto módulo es dedicado a la conexión de sensores de temperatura del tipo PT100.



### ¡NOTA!


El módulo IOE-04 solamente podrá ser usado en el SSW7000.

## III. CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Módulo de accesorio en embalaje antiestático.
- Guía de instalación, configuración y operación.
- Tornillo de fijación.

## 1. INSTALACIÓN DEL MÓDULO


Los módulos de las tarjetas opcionales son instalados directamente en "slots" ubicados sobre el módulo de control C1 del SSW7000.




*Figura 1: Identificación de los "slots" de los módulos opcionales*

Para la correcta instalación del módulo IOE-04, siga los siguientes pasos:

- Paso 1:** Con el SSW7000 desenergizada, retire la tapa frontal (figura 2);  
**Paso 2:** Enclave cuidadosamente el módulo en los “slots 1 y 2” (figura 3 (a));  
**Paso 3:** Coloque y apriete los tornillos de fijación del módulo (figura 3 (b));  
**Paso 4:** Conecte los cables de los sensores en XC1 y XC2.



*Figura 2: Remoción de tapa frontal*



*Figura 3: Instalación del módulo opcional en el “slot”*

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 2.1 Conexión y Señalizaciones

	XC1	Función	Especificaciones
PT100-1	1 FC1 2 SEN1 3 GND*	Fuente de corriente para el sensor 1 Entrada sensor 1 Referencia de 0 V de las entradas de los sensores	2 a 2.5 mA 0 a 0.5 Vcc Aislado del tierra del SSW7000
PT100-2	4 NC 5 NC 6 FC2 7 SEN2 8 GND*	- - Fuente de corriente para el sensor 2 Entrada sensor 2 Referencia de 0 V de las entradas de los sensores	- - 2 a 2.5 mA 0 a 0.5 Vcc Aislado del tierra del SSW7000
PT100-3	9 NC 10 FC3 11 SEN3 12 GND*	- - Fuente de corriente para el sensor 3 Entrada sensor 3 Referencia de 0 V de las entradas de los sensores	- - 2 a 2.5 mA 0 a 0.5 Vcc Aislado del tierra del SSW7000
PT100-4	13 NC 14 NC 15 FC4 16 SEN4 17 GND*	- - - Fuente de corriente para el sensor 4 Entrada sensor 4 Referencia de 0 V de las entradas de los sensores	- - - 2 a 2.5 mA 0 a 0.5 Vcc Aislado del tierra del SSW7000
	18 NC	-	-

Figura 4: Conector XC1 - IOE-04

XC2		Función	Especificaciones
PT100-5	1	FC5 Fuente de corriente para el sensor 5	2 a 2.5 mA
	2	SEN5 Entrada sensor 5	0 a 0.5 Vcc
	3	GND* Referencia de 0 V de las entradas de los sensores	Aislado del tierra del SSW7000
PT100-6	4	NC	-
	5	NC	-
	6	FC6 Fuente de corriente para el sensor 6	2 a 2.5 mA
	7	SEN6 Entrada sensor 6	0 a 0.5 Vcc
	8	GND* Referencia de 0 V de las entradas de los sensores	Aislado del tierra del SSW7000
PT100-7	9	NC	-
	10	FC7 Fuente de corriente para el sensor 7	2 a 2.5 mA
	11	SEN7 Entrada sensor 7	0 a 0.5 Vcc
	12	GND* Referencia de 0 V de las entradas de los sensores	Aislado del tierra del SSW7000
PT100-8	13	NC	-
	14	NC	-
	15	FC8 Fuente de corriente para el sensor 8	2 a 2.5 mA
	16	SEN8 Entrada sensor 8	0 a 0.5 Vcc
	17	GND* Referencia de 0 V de las entradas de los sensores	Aislado del tierra del SSW7000
	18	NC	-

**Figura 5:** Conector XC2 - IOE-04**Tabla 1:** Especificaciones eléctricas de las entradas PT100

Señalizaciones de temperatura <sup>(1)</sup>	Rango	-20 a 260 °C
	Sensibilidad	1 °C
	Precisión	± 3 °C
Niveles de falla y alarma <sup>(1)</sup>		Ajustable por parámetros
Norma		EN60751

**Obs:** (1) Consulte el número de los parámetros y más detalles en el manual de programación del SSW7000.

## 2.2 Recomendaciones de Cables para Conexión de los Sensores

Utilizar cable apantallados con calibre entre 0,14 mm<sup>2</sup> (26 AWG) y 1,5 mm<sup>2</sup> (15 AWG). Conectar el blindaje de la chapa de puesta a tierra y control. Consulte más detalles en el manual del usuario del SSW7000.

## 2.3 Aislamiento

El circuito conectado a los sensores presenta aislación reforzada en relación a los demás circuitos de la tarjeta de control. Sin embargo, se recomienda que todos los sensores sean siempre aislados de las partes vivas del motor.

## 3. PUESTA EN MARCHA

- Paso 1:** Luego de instalar el modulo y su cableado, energice la electrónica del SSW7000;
- Paso 2:** Verifique si el módulo fue identificado correctamente por el control: P0027 = 28xx (IOE-04);
- Paso 3:** Ajuste los parámetros relacionados al módulo utilizado de acuerdo con las necesidades de la aplicación. Consulte el manual de programación del SSW7000.



## I. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Todos os procedimentos de segurança descritos no manual devem ser seguidos.

## II. INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia orienta a instalação, configuração e operação do módulo opcional IOE-04. Este módulo é dedicado à conexão do sensor de temperatura do tipo PT100.



### NOTA!


O módulo IOE-04 somente pode ser usado na soft-starter SSW7000.

## III. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Módulo de acessório em embalagem anti-estática.
- Guia de instalação, configuração e operação.
- Parafuso de fixação.

## 1. INSTALAÇÃO DO MÓDULO


O módulo de cartão opcional é instalado diretamente em slots localizados sobre o cartão de controle C1 da SSW7000.




*Figura 1: Identificação dos slots dos módulos opcionais*

Para a correta instalação do módulo IOE-04 siga os passos a seguir:

- Passo 1:** Com a SSW7000 desenergizada, retire a tampa frontal (figura 2);  
**Passo 2:** Encaixe cuidadosamente o módulo nos slots 1 e 2 (figura 3 **(a)**);  
**Passo 3:** Coloque e aperte os parafusos de fixação do módulo (figura 3 **(b)**);  
**Passo 4:** Conecte os cabos dos sensores nos conectores XC1 e XC2.



*Figura 2: Remoção da tampa frontal*



*Figura 3: Instalação do módulo opcional no slot*

## 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 2.1 Conexões e Indicações

	XC1	Função	Especificação
PT100-1	1 FC1 2 SEN1 3 GND*	Fonte de corrente para o sensor 1 Entrada sensor 1 Referência de 0 V das entradas dos sensores	2 a 2.5 mA 0 a 0.5 Vcc Isolado do terra da SSW7000
PT100-2	4 NC 5 NC 6 FC2 7 SEN2 8 GND*	- - Fonte de corrente para o sensor 2 Entrada sensor 2 Referência de 0 V das entradas dos sensores	- - 2 a 2.5 mA 0 a 0.5 Vcc Isolado do terra da SSW7000
PT100-3	9 NC 10 FC3 11 SEN3 12 GND*	- - Fonte de corrente para o sensor 3 Entrada sensor 3 Referência de 0 V das entradas dos sensores	- - 2 a 2.5 mA 0 a 0.5 Vdc Isolado do terra da SSW7000
PT100-4	13 NC 14 NC 15 FC4 16 SEN4 17 GND*	- - - Fonte de corrente para o sensor 4 Entrada sensor 4 Referência de 0 V das entradas dos sensores	- - - 2 a 2.5 mA 0 a 0.5 Vcc Isolado do terra da SSW7000
	18 NC	-	-

*Figura 4: Conector XC1 - IOE-04*

XC2		Função	Especificação
PT100-5	1	FC5	Fonte de corrente para o sensor 5
	2	SEN5	Entrada sensor 5
	3	GND*	Referência de 0 V das entradas dos sensores Isolado do terra da SSW7000
	4	NC	-
PT100-6	5	NC	-
	6	FC6	Fonte de corrente para o sensor 6
	7	SEN6	Entrada sensor 6
	8	GND*	Referência de 0 V das entradas dos sensores Isolado do terra da SSW7000
PT100-7	9	NC	-
	10	FC7	Fonte de corrente para o sensor 7
	11	SEN7	Entrada sensor 7
	12	GND*	Referência de 0 V das entradas dos sensores Isolado do terra da SSW7000
	13	NC	-
PT100-8	14	NC	-
	15	FC8	Fonte de corrente para o sensor 8
	16	SEN8	Entrada sensor 8
	17	GND*	Referência de 0 V das entradas dos sensores Isolado do terra da SSW7000
	18	NC	-

**Figura 5:** Conector XC2 - IOE-04**Tabela 1:** Especificações elétricas das entradas PT100

Indicação de temperatura <sup>(1)</sup>	Faixa	-20 a 260 °C
	Resolução	1 °C
	Precisão	± 3 °C
Níveis de falha e alarme <sup>(1)</sup>		Ajustáveis por parâmetro
Norma		EN60751

**Obs:** (1) Ver número dos parâmetros e detalhes no manual de programação da SSW7000.

## 2.2 Recomendações de Cabos Para Conexão dos Sensores

Usar cabos blindados com bitola entre 0,14 mm<sup>2</sup> (26 AWG) e 1,5 mm<sup>2</sup> (15 AWG). Conectar a blindagem à chapa de aterramento de controle. Ver detalhes no manual do usuário da SSW7000.

## 2.3 Isolação

O circuito conectado aos sensores apresenta isolação reforçada dos demais circuitos do cartão de controle. Recomenda-se, no entanto, que todos os sensores sejam sempre isolados de partes vivas do motor.

# 3. COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

**Passo 1:** Após instalado o módulo e sua fiação conectada, energize a eletrônica da SSW7000;

**Passo 2:** Verifique se o módulo foi corretamente identificado pelo controle:  
P0027 = 28xx (IOE-04);

**Passo 3:** Programe os parâmetros relacionados ao módulo utilizado de acordo com as necessidades da aplicação. Consulte o manual de programação da SSW7000.



WEG Equipamentos Elétricos S.A.  
Jaraguá do Sul - SC - Brazil  
Phone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020  
São Paulo - SP - Brazil  
Phone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212  
[automacao@weg.net](mailto:automacao@weg.net)  
[www.weg.net](http://www.weg.net)



11644440

Document: 10001097117 / 00