

W-THANE TXA 505 PPL GRIS 10584 COMPONENT A

USO RECOMENDADO

Línea de pintados sobre plásticos. Obs.: dependiendo de la composición del sustrato, requiere análisis previo de laboratorio. Evaluar campo, preparación de superficie, de la ficha técnica del producto.

CARACTERÍSTICAS

Color	Gris.
Brillo	Ultramate
Contenido de VOC	628.39 g/l
Contenido de VOC	5.24 lb/gal
Sólidos por Volumen	NO RELEVANTE
Estabilidad	12 meses
Espesor de Capa Seca	20 µm - 30 µm
Rendimiento Teórico	sin dilución, con un espesor de película seca de 25 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.
Peso Específico	Min: 0.93 Max: 1 g/cm³
Viscosidad	14 - 16" CF4
Viscosidad de Suministro	30 - 40" CF4

SECADO

Secado en Horno

	25 °C	80 °C
Flash off	10 min	
Tempo	-	30 min

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Preparación Estándar de Superficie
REPINTADO AUTOMOTOR

Para mayores informaciones consultar al Departamento Técnico de WEG Pinturas.

PREPARACIÓN DE APLICACIÓN

Proporción de Mezcla	Por volumen: 7 A x 1 B.
Diluyente	DILUYENTE PU 5021
Dilución	Dependiendo del método de aplicación, diluir como máximo 20%.
Notas	Diluir conforme la recomendación. Solo agregue el diluyente después de que los componentes A + B estén completamente mezclados. La dilución excesiva de la pintura puede afectar la formación de la película, el aspecto y dificultar la obtención del espesor especificado. La cantidad de diluyente puede variar dependiendo del tipo de equipo utilizado y de las condiciones del ambiente durante la aplicación. Solo agregar el diluyente después de la completa mezcla de los demás componentes. No diluir con solventes que no estén permitidos por la legislación local, ni exceder el porcentaje de dilución indicado. Una dilución excesiva de la pintura podrá



afectar la formación de la película, el aspecto y dificultar la obtención del espesor especificado.

Vida Útil de la Mezcla No relevante.

FORMAS DE APLICACIÓN

Pistola Convencional Pistola Convencional.

Limpieza de los equipos: DILUYENTE PU 5021

Notas

Los datos presentados sirven como guía y se pueden utilizar equipos similares.

No dejar el producto catalizado en contacto con los equipos usados en la aplicación, pues, para temperatura por encima de la descrita en el ítem "vida útil de la mezcla", la pintura presentará variación en su fluidez y se endurecerá, dificultando la limpieza.

Reforzar todas las aristas vivas, grietas y cordones de soldadura con brocha, para evitar fallas prematuras en esas áreas.

Limpiar todo el equipo inmediatamente después de su utilización.

No dejar material en las mangueras, pistolas y equipos usados en la pulverización. Lavar completamente todo el equipo utilizado.

Agregamos que constituye buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todas las pausas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: www.weg.net.

Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición.

Utilícelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición.

No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.

Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuide el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG.

En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto.

Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.