LACKTHERM® 1319 HID H

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Verniz a base de poliéster modificado hidrossolúvel de cura em estufa.	
PROPRIEDADES:	Excelentes propriedades dielétricas, flexibilidade, dureza e resistência química. Baixa emissão de solventes orgânicos no ambiente.	
INDICAÇÃO DE USO:	Motores de pequeno porte para linha eletrodoméstica.	
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Imersão.	
CARACTERÍSTICAS:	**Código:**	10001657 (5L) 10001658 (20L) 10001659 (1000L) 10001660 (200L)
	Aspecto/Cor:	Amarelo claro
	Viscosidade CF4: **25°C** (ASTM D1200/94)	25'' – 30''
	pH:	8,5 - 10,0
	Peso Específico: (ASTM D1475/98)	1,03 ± 0,02 g/cm³
	Sólidos por Peso: (ASTM D2697/03)	30 ± 2%
	Rigidez Dielétrica: (IEC 604647)	60 kV/mm (mín.)
	Classe Térmica: (DIN 46452/77)	H (180°C)
	Cura em Estufa:	1,5h – 3h / 125°C – 130°C após atingir temperatura no objeto
	Diluente:	Agua
	Compatibilidade com os fios de classe térmica:	B – F – H
	CA / CC:	CA
	Ficha de Emergência:	ONU não classificada
	Prazo de Validade:	6 meses
RECOMENDAÇÕES:	Manter a embalagem fechada após o uso parcial; Quando houver necessidade de ajuste de viscosidade corrigir o PH para 8 - 10; O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso; Utilizar em local com boa ventilação. Devido ao PH alcalino o produto deve ser armazenado em container de aço inox, container de polipropileno de alta densidade, tambores revestidos ou embalagens plásticas.	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:	O produto não é inflamável Na utilização deste produto, use sempre máscara com filtros adequados. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo. Em caso de incêndio, usar extintores de CO_2 ou de pó químico. Não é recomendado o uso de água para extinguir o fogo produzido pela queima de produtos químicos. Contato com a pele pode causar irritações Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituinte de pele. Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água, em contato com a pele lavar com água e sabão. Ocorrendo sintomas de intoxicação por inalação remover imediatamente a pessoa do local de trabalho para locais ventilados.	

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

NOTA: Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.