

TECHNICAL SPECIFICATIONS:



Material: LDPE (Low Density Polyethylen)
Thickness: 50 µm
Weight per sq.m.: Approx. 50 g

Note: For printing use pages 2 and 3

Thermoplastic
sealing line

Front

Internal plastic
fold line



Label






■ 24 DISJUNTORES

CONTÉM 01 UNIDADE



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDW



Acesse o QR Code para
mais informações

- Conteúdo**
- 01 Corpo da Caixa de Distribuição
 - 01 Tampa para Caixa de Distribuição
 - 02 Suportes para Disjuntores (Trilhos DIN metálicos)
 - 01 Cartela de etiquetas para identificação dos circuitos
 - 04 Parafusos para fixação da tampa no corpo da Caixa de Distribuição



INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

SOBREPOR

1 Retirar os parafusos de fixação da tampa frontal.

2 Utilizando os pré-cortes existentes, abrir a devida passagem para o eletroduto compatível com a instalação.

3 Fixar o corpo da caixa de disjuntores pelos furos. Fixar os disjuntores nos trilhos DIN e efetuar a instalação elétrica.

4 Recolocar a tampa frontal.

Instalação concluída.

EMBUTIR

1 Retirar os parafusos de fixação da tampa frontal.

2 Utilizando os pré-cortes existentes, abrir a devida passagem para o eletroduto compatível com a instalação.

3 Abrir um compartimento para instalação em alvenaria.

Medidas em mm

X	Y
273	330

4 Embutir a base do quadro na parede até a marcação indicada no desenho.

Medidas em mm

Z _{min}	Z _{máx}
67	79

5 Ajustar o nível e a profundidade do quadro. Com o quadro posicionado preencher as laterais com massa de fixação. Obs.: Para instalação em dry wall, fixar as extremidades do quadro com parafusos.

6 Fixar os disjuntores nos trilhos DIN e efetuar a instalação elétrica.

7 Recolocar a tampa frontal.

8 Instalação concluída.