


TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Material: LDPE (Low Density Polyethylen)
Thickness: 50 µm
Weight per sq.m.: Approx. 50 g

Note: For printing use pages 2 and 3






■ 36 DISJUNTORES

CONTÉM 01 UNIDADE



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDW



Acesse o QR Code para
mais informações


- Conteúdo**
- 01 Corpo da Caixa de Distribuição
 - 01 Tampa para Caixa de Distribuição
 - 03 Suportes para Disjuntores (Trilhos DIN metálicos)
 - 01 Cartela de etiquetas para identificação dos circuitos
 - 06 Parafusos para fixação da tampa no corpo da Caixa de Distribuição



INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

SOBREPOR


1 Retirar os parafusos de fixação da tampa frontal.



2 Utilizando os pré-cortes existentes, abrir a devida passagem para o eletroduto compatível com a instalação.



3 Fixar o corpo da caixa de disjuntores pelos furos. Fixar os disjuntores nos trilhos DIN e efetuar a instalação elétrica.




4 Recolocar a tampa frontal.



Instalação concluída.

EMBUTIR


1 Retirar os parafusos de fixação da tampa frontal.



2 Utilizando os pré-cortes existentes, abrir a devida passagem para o eletroduto compatível com a instalação.



3 Abrir um compartimento para instalação em alvenaria.



Medidas em mm

X	Y
310	470

4 Embutir a base do quadro na parede até a marcação indicada no desenho.




Medidas em mm

Z _{min}	Z _{max}
67	79


5 Ajustar o nível e a profundidade do quadro. Com o quadro posicionado preencher as laterais com massa de fixação. Obs.: Para instalação em dry wall, fixar as extremidades do quadro com parafusos.



6 Fixar os disjuntores nos trilhos DIN e efetuar a instalação elétrica.



7 Recolocar a tampa frontal.



8 Instalação concluída.

