

WEG OCEANO STANDARD 30

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Pintura antiincrustante convencional de altos sólidos con óxido cuproso y libre de estaño. Tiene bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (Low VOC) y secado rápido.

USOS RECOMENDADOS: Utilizado para mantenimiento, reparación y en obras nuevas. Indicado para pintado de fondo chato y vertical de embarcaciones. Por ser libre de estaño (TBT), es ampliamente utilizado para impregnación de red de pesca y de cultivo marino. Puede ser aplicado sobre antiincrustante en buenas condiciones.

CERTIFICACIONES Y APROBACIÓN: Este producto no contiene componentes órgano activos con estaño que actúen como biocidas, por lo que está en cumplimiento con la Convención Internacional en referencia al Control de Sistemas Perjudiciales Antifouling en barcos, según lo adoptado por la IMO en octubre de 2001 (Documento IMO AFS/CONF/26).

ENVASES:	Componente	Contenido	Envase	Unidad medida
	Monocomponente	0,9 3,6 20	0,9 3,6 20	L

CARACTERÍSTICAS:

Color: Rojo, Azul

Brillo: Mate

Sólidos por Volumen: 60 ± 2% (ISO 3233).

Plazo de validez: 12 meses a 25°C.

Espesor por mano (seco): 40 µm –60 µm

Rendimiento teórico: 12 m²/l sin dilución en el espesor de 50 µm seco. Sin considerar los factores de pérdida en la aplicación.

Secado:

	10°C	25°C	35°C
Toque:	3 horas	2 horas	1 hora
Antes de la inundación:	18 horas	12 horas	12 horas

Secado Repintado:

	10°C	25°C	35°C
Min	7 horas	4 horas	2 horas
Max	7 días	5 días	3 días

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El desempeño de este producto está asociado al grado de preparación de la superficie.

La superficie deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier contaminante. Remover completamente aceites y grasas, conforme lo descrito en la norma SSPC-SP 1.

Aplicación sobre primer

NOTA: Respetar el intervalo de repintado del producto para la aplicación de la mano subsecuente. En caso de que sea sobrepasado el intervalo de repintado máximo indicado, se hace necesario ejecutar un lijado manual/mecánico superficial para quiebre de brillo de la mano anterior, siguiendo con la limpieza del polvo y residuos del lijado, a fin de proporcionar una mejor adherencia entre las manos de pintura.

Obras nuevas

La pintura antiincrustante debe ser aplicada sobre primer y sellador específico, a fin de componer un sistema de pintado adecuado. Para la correcta aplicación del primer/sellador, consultar el boletín técnico. La superficie del sellador deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier contaminante, debiendo la pintura antiincrustante, ser aplicada dentro del intervalo de repintado entre manos específico del sellador

(consultar el boletín técnico del sellador utilizado).

Mantenimiento y reparación

Cuando es expuesto a largos períodos de servicio, el producto puede presentar una capa lixiviada. Esta capa debe ser removida antes del inicio de la aplicación, por medio de lavado con agua dulce bajo alta presión (por encima de 3000 Psi). Es importante que esta remoción sea hecha así que la embarcación sea retirada del agua evitando así el endurecimiento de la capa lixiviada. Este procedimiento también es necesario para remoción de lodo, salinidad e incrustaciones.

La aplicación del producto sobre otros antiincrustantes libre de TBT, de Weg o de otro fabricante, no deberá ser hecha sin consulta previa a Weg. Cualquier aplicación sin consulta no está autorizada.

Remover inicialmente toda la suciedad y oleosidad de la superficie, con paños limpios embebidos con el diluyente para limpieza, conforme SSPC SP1. En toda limpieza de superficie, con paños, evitar la utilización de trapos o paños coloridos. Reparar las áreas dañadas y rehacer el esquema anticorrosivo.

Para mayores informaciones consultar al Departamento Técnico de WEG.

PREPARACIÓN PARA APLICACIÓN

Mezcla

Homogeneizar el contenido del envase por medio de agitación mecánica o neumática. Asegurarse de que ningún sedimento quede retenido en el fondo del envase.

**Diluyente
Diluyente antiincrustante**

Dilución

Dependiendo del método de aplicación, diluir como máximo 5%

No diluya con solventes que no sean indicados por WEG, ni exceda el porcentaje de dilución indicado.

La cantidad de diluyente puede variar dependiendo del tipo de equipo utilizado y de las condiciones del ambiente durante la aplicación.

Excesiva dilución de la pintura podrá afectar la formación de la película, su aspecto y dificultar la obtención del espesor recomendado.

Vida útil de la mezcla (Pot life) (25°C)

No aplica

FORMAS DE APLICACION

Los datos de abajo sirven como guía, pudiendo ser utilizados en equipos similares.

En la aplicación por pulverización haga una sobreposición de 50% de cada pase de la pistola, concluyendo con repase cruzado. Esta técnica es utilizada para evitar que queden áreas descubiertas y desprotegidas, para obtener un acabado estético adecuado.

Reforzar todas las esquinas, hendiduras y cordones de soldadura con brocha, para evitar fallas prematuras en estas áreas.

Cambios en las presiones y en los tamaños de las boquillas pueden ser necesarias para mejorar las características de la pulverización.

Antes de la aplicación, esté seguro de que los equipos y sus respectivos componentes estén limpios y en las mejores condiciones.

Purgue la línea de aire comprimido para evitar contaminación de la pintura.

Los datos de abajo sirven como guía, pudiendo ser utilizados en equipos similares.

Pistola Airless:

Usar Airless:	Utilizar mínimo bomba 60 : 1
Presión del fluido:	2000 – 3000 psi
Manguera:	3/8" de diámetro interno

Boquilla:	0,019" - 0,023"
Dilución:	Max. 10%

Brocha:

Recomendado solamente para retoques de pequeñas áreas o "stripe coat" (tornillos, tuercas, cordones de soldadura, esquinas y retoques). Utilizar brocha con 75 a 100mm de ancho para superficies mayores y con 25 a 38 mm para retoques.

Rodillo:

Utilizar rodillo de pelo corto y sin costura de lana de carnero o de lana sintética para pinturas epoxis.

Para aplicación por brocha y/o rodillo, podrá ser necesario aplicar en dos o más pasadas para obtener una capa uniforme y de acuerdo con el espesor de la película seca recomendada por mano.

Limpieza de los equipos:

Diluyente antiincrustante

Limpiar todo el equipo inmediatamente después de su utilización.

No dejar material en las mangueras, pistolas o equipos usados en la pulverización. Lavar completamente todo el equipo utilizado.

Resaltamos que constituye buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todos los atrasos.

NOTA:**DESEMPEÑO EN LA APLICACIÓN**

Para un buen desempeño del producto, recomendamos seguir las orientaciones de abajo:

Podrán ocurrir pequeñas variaciones de color, aspecto y brillo (más visible en los colores oscuros), así como retardo en la cura y comprometimiento del desempeño de las superficies aplicadas en períodos de humedad relativa del aire elevada, días de lluvia, en locales con temperaturas bajas o en situaciones en las que las piezas sean aplicadas y puestas a secar en ambientes externos.

En pintados ejecutados en la costanera, estando expuestas a la acción de brisa marina, recomendamos efectuar lavado con agua dulce entre manos, eliminando las impurezas depositadas.

La superficie deberá siempre estar revestida con primer y/o sellador apropiado. Consulte a WEG sobre el mejor primer o sellador a ser usado.

Luego de 5 días del producto aplicado, sin sufrir inundación, la performance podrá ser afectada. Las informaciones sobre repintado son suministradas principalmente como orientación y están sujetas a variaciones climáticas regionales.

Consulte a WEG sobre los procedimientos de repintado, sobre otros antiincrustantes, antes de iniciar cualquier trabajo de pintado.

Antes de aplicar los recubrimientos se deberán observar las condiciones climáticas: no deberá haber amenaza de lluvia o llovizna. La temperatura de la superficie se deberá encontrar a 3°C mínimo sobre el punto de rocío y la humedad relativa del ambiente no deberá exceder el 85%.

Bajo condiciones climáticas adversas en ambientes interiores y/o exteriores con humedad relativa del aire elevada, lluvia o llovizna, temperaturas bajas o bajo cero y temperaturas excesivamente altas, podrán ocurrir variaciones de color, aspecto y otras características del producto. Consulte a Departamento Técnico WEG para mayores antecedentes.

Limitaciones:

El desempeño del producto depende de que el espesor de la película seca especificada haya sido alcanzado, pudiendo sufrir variación en relación al tipo de agua en que navegará y también al tiempo de servicio diario de la embarcación.

La tasa de desgaste depende de la temperatura del agua, de la velocidad de la embarcación, de las regiones de operación, entre otras.

El intervalo antes de la inundación está relacionado con las condiciones ambientales, ventilación, espesor de película seca y número de manos que serán aplicados de forma correspondiente.

Los resultados de las pruebas de desempeño fueron obtenidos en laboratorio bajo condiciones controladas, WEG no garantiza que el resultado de las pruebas mencionadas aquí, o de otras pruebas, representen exactamente los resultados de todos los ambientes encontrados en campo, como aguas exageradamente contaminadas, ríos y otros. Una vez que los factores de medio ambiente pueden presentar variaciones significativas, debe tomarse el debido cuidado en la selección, verificación de desempeño deseado y uso de esta pintura.

PERÍODOS SIN APLICACIÓN: Lave completamente todo el material y el equipo con el diluyente recomendado. Mantener toda la pintura no utilizada guardada en envases correctamente sellados. Todo el material guardado en recipientes parcialmente llenos puede presentar piel o algún tipo de alteración como aumento de viscosidad tras largos períodos de almacenamiento. Para estos casos, recomendamos filtrar el producto antes de ser aplicado.

El producto debe ser aplicado dentro del intervalo de repintado, conforme es recomendado en el boletín técnico.

SOLDADURA: En caso de que ocurran operaciones de soldadura, o corte en el metal pintado, ocurrirá la emisión de humos y gases que tomarán necesario el uso de EPI apropiado y sistemas de ventilación y extracción adecuados.

Recomendamos aplicar solamente si la temperatura medida de la superficie está, como mínimo, 3°C por

encima de la temperatura del punto de r oicio.

Para mejores propiedades de aplicaci n, la temperatura de la pintura deber  estar entre 21 - 27  C, antes de la mezcla y aplicaci n.

En pintados efectuadas variando el m todo de aplicaci n de pinturas en la misma obra, podr  generar diferencias de brillo y aspecto final de las superficies pintadas.

La temperatura del sustrato, las condiciones clim ticas y ambientales existentes durante la aplicaci n, as  como del transcurso de secado y el espesor de la pel cula aplicada, podr n interferir en el tiempo de secado del producto.

Para un buen desempe o del producto, recomendamos seguir las orientaciones de abajo:

Para mayores informaci nes consultar al Departamento T cnico de WEG.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Producto desarrollado para uso industrial destinado al manejo por profesionales calificados.

Lea atentamente toda la informaci n contenida en la MSDS de este producto, disponible en: www.weg.net.

Almacenar en un  rea cubierta, bien ventilada. Mantenga el recipiente bien cerrado y lejos de fuentes de calor o ignici n.

Use solo en  reas bien ventiladas evitando la acumulaci n de vapores inflamables. Mantenga el producto lejos del calor y las fuentes de ignici n.

No inhale nieblas / vapores / aerosoles generados durante la manipulaci n y / o aplicaci n.

Use guantes protectores / ropa protectora / protecci n para los ojos / protecci n facial.

Los envases vac os y restos de pintura deber n ser descartados o desechados de acuerdo a la legislaci n vigente. Cuide el medio ambiente.

NOTA:

Las informaci nes contenidas en este bolet n t cnico se basan en la experiencia y el conocimiento adquirido en campo por el equipo t cnico de WEG.

En caso de utilizaci n del producto sin previa consulta a WEG Tintas sobre la adecuaci n del mismo para el fin al cu l el cliente pretende utilizarlo, el cliente es consciente de que la utilizaci n se dar  por su exclusiva responsabilidad, siendo as , WEG Tintas no se responsabiliza por el comportamiento, seguridad, adecuaci n o durabilidad del producto.

Algunas informaci nes contenidas en este bolet n son meras estimativas y pueden sufrir variaciones como consecuencia de factores que est n fuera del control del fabricante. De esta forma, WEG Tintas no garantiza ni asume ninguna responsabilidad respecto a rendimiento, desempe o o respecto a cualquier da o material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuesti n o de las informaci nes contenidas en este Bolet n T cnico.

Las informaci nes contenidas en este bolet n t cnico est n sujetas a modificaciones peri dicas, sin previo aviso, debido a la pol tica de evoluci n y mejor a continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones con calidad para satisfacer a las necesidades de nuestros clientes.