



CT-CB
DWB800-1000

ATENÇÃO:

- Desconecte da rede elétrica antes de proceder qualquer trabalho neste equipamento.
- Somente profissionais qualificados podem efetuar a instalação e manutenção.
- Obedecer normas nacionais, estaduais, locais e instruções de operação.

WARNING:

- Installation and maintenance to be performed by authorized personnel only.
- User is cautioned to observe all recommendations, warnings and cautions relating to safety of personnel and equipment as well as general and local health and safety laws, codes and procedures.

ATENCIÓN:

- Desconectar de la red eléctrica antes de hacer cualquier trabajo en este equipamiento.
- Recoméndase instalación por profesional calificado.
- Respetar normas nacionales y locales.
- Producto destinado a utilización en instalaciones eléctricas de baja tensión.

WARNUNG:


- Bevor irgend eine Arbeit am Gerät vorgenommen wird, muss sichergestellt sein, dass die Einheitstrommel und freigeschaltet ist.
- Sämtliche Arbeiten an der Einheit dürfen daher ausschließlich nur von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Die jeweils geltenden nationalen, örtlichen und anlagen spezifischen Bestimmungen und Erfordernisse sind zu berücksichtigen.





- 1) TURN OFF AND LOCK OUT ALL POWER SUPPLYING THIS EQUIPMENT BEFORE WORKING ON OR INSIDE EQUIPMENT.
- 2) REPLACE ALL DEVICES, DOORS, AND COVERS BEFORE TURNING ON POWER TO THIS EQUIPMENT.
- 3) ALWAYS VERIFY THAT NO VOLTAGE IS PRESENT BEFORE WORKING ON OR INSIDE EQUIPMENT, AND ALWAYS FOLLOW GENERALLY ACCEPTED SAFETY PROCEDURES.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS WILL RESULT IN DEATH OR SEVERE INJURY.


CT DWB800-1000



CB DWB800-1000



**CT + DWB800
CT + DWB1000**




-O cobre bornes deve ser instalado na entrada e saída elétrica do disjuntor.

-The terminal cover must be installed in the electrical input and output of the molded case circuit breaker.

-El cubre bornes debe ser instalado en la entrada y salida eléctrica del interruptor de caja moldeada.

-Klemmenabdeck muss auf Netz- und Lastseite installiert werden.



CT + DWB800
CT + DWB1000

