

Safety Stop Function

Función Parada de Seguridad


Função Parada de Segurança

CFW-11, CFW-11M/W, CFW70X

Installation, Configuration and Operation Guide

Guía de Instalación, Configuración y Operación

Guia de Instalação, Configuração e Operação



1 GENERAL INFORMATION	5
2 INSTALLATION.....	10
3 OPERATION.....	11
3.1 TRUTH TABLE	11
3.2 STATE OF INVERTER, FAULT AND ALARM RELATED TO SAFETY STOP FUNCTION.....	12
3.3 STO STATUS INDICATION.....	12
3.4 PERIODIC TEST	13
4 EXAMPLES OF WIRING DIAGRAMS OF INVERTER CONTROL SIGNAL	14
5 TECHNICAL SPECIFICATIONS	15
5.1 ELECTRICAL CONTROL CHARACTERISTICS	15
5.2 OPERATIONAL SAFETY CHARACTERISTICS	15
5.3 FUNCTIONAL SAFETY CHARACTERISTICS.....	16
1 INFORMACIONES GENERALES	17
2 INSTALACIÓN	22
3 PUESTA EN MARCHA	23
3.1 TABLA-VERDAD	23
3.2 ESTADO DEL CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, Fallas Y ALARMAS RELACIONADOS A LA FUNCIÓN DE PARADA DE SEGURIDAD.....	24
3.3 SEÑALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNCIÓN PARADA DE SEGURIDAD	24
3.4 TESTE PERIÓDICO	25
4 EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DE LAS SEÑALES DE CONTROL DEL CONVERTIDOR.....	26
5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	27
5.1 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE CONTROL	27
5.2 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL.....	27
5.3 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL.....	28
1 INFORMAÇÕES GERAIS.....	29
2 INSTALAÇÃO	34
3 COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO	35
3.1 TABELA-VERDADE	35
3.2 ESTADO DO INVERSOR, FALHA E ALARME RELACIONADOS À FUNÇÃO DE PARADA DE SEGURANÇA.....	36
3.3 INDICAÇÃO DO ESTADO DA FUNÇÃO PARADA DE SEGURANÇA	36
3.4 TESTE PERIÓDICO	37

4 EXEMPLOS DE ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DOS SINAIS DE CONTROLE DO INVERSOR	37
5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	39
5.1 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DE CONTROLE.....	39
5.2 CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA OPERACIONAL.....	39
5.3 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DE SEGURANÇA.....	40
APPENDIX.....	41
ANEXO.....	41

1 GENERAL INFORMATION




NOTE!

These are the original instructions.

Inverters with safety stop option have suffix Y (CFW-11 and CFW-11M/W inverters) or suffix Y1 (CFW70x inverters) on its nomenclature. Control units of CFW-11M/W with safety stop option also have suffix Y on its name (e.g.: UC11-1340T5OYZ).

The STO (Safe Torque Off) safety function, according to EN 61800-5-2, is integrated into those inverters; other safety functions, like SS1, can be implemented with the aid of external devices (see [Chapter 4 EXAMPLES OF WIRING DIAGRAMS OF INVERTER CONTROL SIGNAL](#) on page 14).

Those inverters have an additional board (SRBXX) with two safety relays (K1 and K2) that actuate directly on the power circuit of the inverter (more specifically on the IGBT gate drivers power supply, for further information see [Figure 1 on page 6](#)) and guarantee that the IGBTs remain switched off while safety stop function is activated, even in case of an internal single failure. The position of SRBXX board and XC25 terminals (safety stop terminals) on the inverter is shown in [Figure 2 on page 9](#).



V1 = inverter internal voltage.

CFW-11M/W (more specifically power units) do not have R/L1, S/L2 and T/L3 terminals. They are fed by a DC voltage only. SRBX board is located on the control unit – in this case, K1 and K2 safety relays actuate on the fiber optic transceivers that send PWM pulses to power units (UP11-XX) for firing the IGBTs.

Figure 1: Basic block diagram of safety stop function available in CFW-11, CFW-11M/W and CFW70x inverter series

Safety stop function prevents the motor starting accidentally.



DANGER!

Even when the safety stop function is active, dangerous voltage levels may be present in the motor. Thus, before any intervention on electrical parts, the system must be completely de-energized.



DANGER!

Even after switching off or disconnecting the power supply, the inverter may remain charged with high voltages and/or have moving parts (fans). Wait for at least 10 minutes in order to guarantee the full discharge of internal components.



ATTENTION!

In case of multiple faults in the power stage of the inverter, the motor shaft can rotate up to $360/(number\ of\ poles)$ degrees, even with the activation of safety stop function. That must be considered in the application.



NOTE!


Inverter safety stop function is only one component of the safety control system of a machine and/or process. When inverter and its safety stop function is correctly used and with other safety components, it is possible to fulfill the requirements of the relevant standards: EN ISO 13849-1 (Cat. 3 / PL d) and EN 61800-5-2 / IEC 62061 / IEC 61508 (SIL 2).

Safety Stop Function


Figure 2 on page 9 shows the position of the safety stop terminals (XC25) on the different inverter models.




(a) CFW-11 and CFW70x frame A inverters – SRB1A.00 board




(b) CFW-11 frame B and C inverters – SRB2A.00 board



(c) CFW70x frame B and C inverters – SRB2A.00 board



(d) CFW-11 frame D and E inverters and CFW-11M/W (UC11) inverters – SRB2A.00 board for 200...240 V / 220...230 V and 380...480 V models and SRB2A.00 for 500...690 V models



(e) CFW70x frame D and E inverters –
SRB2A.00 board for 200...240 V / 220...230 V and
380...480 V models and SRB4.00 for 500...600 V
models

(f) CFW-11 frame F, G and H inverters –
SRB3.00 board

Figure 2: SRBXX board (safety stop function)

Bit 9 of parameter P0029 content shows if the inverter have identified correctly SRBXX board. Refer to [Table 1 on page 9](#) for further information.

Table 1: Content of P0029 parameter

Bits															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0 = with braking IGBT 1 = without braking IGBT	0	0 = control circuit is supplied from an external +24 Vdc power supply 1 = control circuit is fed by the inverter SMPS	0 = inverter without safety stop option 1 = inverter with safety stop option	0 = Inverter without RFI filter 1= inverter with RFI filter	Voltage rating of the inverter: 00 = 200...240 V / or 220/230 V 01 = 380...480 V 10 = 500...600 V 11 = 500...690 V or 660/690 V				Inverter output rated current			
Hexadecimal digit #4				Hexadecimal digit #3				Hexadecimal digit #2				Hexadecimal digit #1			

2 INSTALLATION

Table 2: XC25 terminals (safety stop terminals) signals

XC25 Terminals	Function	Specifications
1	STO1	Terminal 1 of safety relay K1 coil Terminal 2 of safety relay K1 coil
2	GND1	
3	STO2	Terminal 1 of safety relay K2 coil Terminal 2 of safety relay K2 coil
4	GND2	



NOTE!

Both input circuits (for K1 and K2) are electrically isolated from each other. XC25:2 and XC25:4 terminals are not connected internally to inverter +24 V power supply reference. In most of cases, those terminals are connected to XC1:11 control terminal in CFW-11 and CFW-11M/W inverters and to XC1:36 in CFW70X inverters.



NOTE!

Follow the instructions provided on Chapter 3 INSTALLATION AND CONNECTION of User's Manual.



ATTENTION!

The inverter must be installed in an environment with pollution degree 2, as per IEC 61800-5-1, where condensation must not originate conduction through the accumulated residues. If the installation site does not meet the pollution degree requirements, the inverter must have an ingress protection of at least IP54, as per IEC 60529, provided either by its enclosure or by an external cabinet.

For XC25 control cabling consider the following:

- Use wire gauge from 0.5 mm² (20 AWG) to 1.5 mm² (14 AWG) and maximum tightening torque of maximum 0.50 N.m (4.50 lbf.in).
- Use shielded cables connected to ground only on inverter side (use the provided metallic pieces as shown on [Figure 3 on page 11](#)).
- Run the cables separated from the remaining circuits (power, 110 V/220 Vac control, etc.).
- It is recommended not to exceed 30 m of cable length.



Figure 3: Example of connection of shielding of control cable (in this case it was presented an example of cables connected on XC1 terminals, but the same applies to XC25 terminals)

3 OPERATION

3.1 TRUTH TABLE

Table 3: Safety stop function operation

STO1 Logic Level (voltage between XC25:1-2 terminals)	STO2 Logic Level (voltage between XC25:3-4 terminals)	Safety Stop Function	Inverter Behavior
0 (0 V)	0 (0 V)	Activated (enabled)	Inverter remains in STO state and does not accept commands. In CFW70x inverters with software version V1.02 or higher, it is indicated A170 (activation of safety stop function advice) on the keypad. In order to escape this condition, it is required to have STO1 = 1 and STO2 = 1 simultaneously
0 (0 V)	1 (24 V)	Fault	Inverter is tripped by F160 fault (safety stop function related fault). To escape this condition, it is required to reset the inverter
1 (24 V)	0 (0 V)		Inverter accepts commands normally
1 (24 V)	1 (24 V)	Disabled	Inverter accepts commands normally

**NOTE!**

Maximum delay between STO1 and STO2 signals: 100 ms (otherwise inverter will be tripped by F160 fault).

Safety stop function takes priority over all other functions of the inverter.

This function should not be used as a control for starting and/or stopping the inverter.

3.2 STATE OF INVERTER, FAULT AND ALARM RELATED TO SAFETY STOP FUNCTION

Table 4: State of inverter, fault and alarm related to safety stop function

State / Fault / Alarm	Description	Cause
STO state	Safety stop activated	Voltage between terminals 1 and 2 (relay K1 coil) and between terminals 3 and 4 (relay K2 coil) of XC25 lower than 17 V
F160 fault	Safety stop function fault	It is applied voltage to relay K1 coil (STO1) but it is not applied voltage to relay K2 coil (STO2) or vice-versa or there is a delay of more than 100ms between one signal and the other. To solve it, correct the external circuit that generates STO1 and STO2 signals
A170 alarm (only on CFW70x inverters with software version V1.02 or higher)	Safety stop activated	Only for keypad indication purpose, this alarm is indicated in CFW70x inverters when the state of inverter is switched to STO

3.3 STO STATUS INDICATION

State of the inverter is shown on the left upper side of the display of the keypad of CFW-11 and CFW-11M/W series, on the mid upper region of keypad of CFW70x series (not all states of the inverter are indicated on the keypad of CFW70x) and in parameter P0006.

Possible states of the inverter: ready, run (inverter enabled), undervoltage, fault, self-tunning, configuration, DC braking and STO (safety stop function activated).

It is possible to program one or more digital outputs (relay or transistor) of the inverter to indicate (1) that the safety stop function is active (inverter state = STO), (2) that the inverter is in a fault state or (3) not, and more specifically (4) that the inverter is blocked by F160 (safety stop function fault). For that set the parameters P0275 (DO1), P0276 (DO2), P0277 (DO3), P0278 (DO4) and P0279 (DO5) according to [Table 5 on page 13](#).

Table 5: P0275...P0279 options for indication of state of inverter or faults on DOx digital outputs

DOx Digital Output Function	Value to Be Set on P0275...P0279		Comment
	CFW-11 and CFW-11M/W	CFW70x	
State of the inverter = STO (safety stop function activated)	33	30	Safety stop function disabled: relay/transistor OFF Safety stop function activated: relay/transistor ON
F160 fault (inverter tripped by safety stop function fault actuation)	34	31	Without F160 fault: relay/transistor OFF With fault F160: relay/transistor ON
Fault (inverter tripped by actuation of any fault)	13	13	Without fault: relay/transistor OFF With fault: relay/transistor ON
Without fault (state of the inverter is not fault)	26	24	With fault: relay/transistor OFF Without fault: relay/transistor ON

Refer to CFW-11/CFW70X inverter programming manual for a complete list of options for parameters P0275...P0279.

3.4 PERIODIC TEST

The safety stop function must be activated at least once a year for the purpose of preventive maintenance. This procedure is performed through the inputs STO1 and STO2 as shown in [Table 3 on page 11](#). The inverter power must be removed and then connected again before performing this preventive maintenance. The safety stop function is operating correctly if the motor supply is interrupted during the test (the motor must stop) and there is no fault occurring on the inverter. If the inverter does not pass this test, it must be replaced to ensure the operational safety of the machine or the related process.




ATTENTION!


Any intervention on the safety board SRBXX that is not performed in WEG's factory will result in the loss of the functional safety approval.

4 EXAMPLES OF WIRING DIAGRAMS OF INVERTER CONTROL SIGNAL


It is recommended to use inverter DI1 and DI2 digital inputs set as 3-wire start/stop commands and the wiring diagrams of inverter control signal according to [Figure 4 on page 14](#).




(a) STO or SS0 safety function with
CFW-11 and CFW-11M/W inverters



(b) STO or SS0 safety function with CFW70x
inverters



(c) SS1 safety function with CFW-11 and CFW-11M/W inverters ^(*)



(d) SS1 safety function with CFW70x inverters ^(*)

(*) For specifications of external safety relay that is required to realize SS1 (stop category 1) refer to item 5.

Figure 4: Inverter control wiring examples (XC1 and XC25 terminals) to realize STO (or SS0, i.e., stop category 0) and SS1 (stop category 1) safety functions according to IEC/EN 61800-5-2 and IEC/EN 60204-1 standards – DI1 and DI2 inputs set as 3-wire start/stop commands

Circuit operation of SS1 function (Figure 4 (c) and (d) on page 14):

In this case, when the activation command is given to the external safety relay, safety relay opens inverter DI2 signal (via terminals 23 to 24) and motor is decelerated first by the inverter (via deceleration ramp). When the time delay set at the external safety relay expires (this delay must be higher than required time to stop the motor, taking into account deceleration time set on the inverter and inertia of the motor load), the safety relay delayed contacts (terminals 47 to 48 and 57 to 58) opens inverter STO1 and STO2 signals and the inverter safety stop function is activated.

The motor stops according to category 1 (SS1) of standard IEC/EN 60204-1. In order to drive the motor again, it is necessary to apply +24 V on STO1/STO2, and then press the START button to generate a rising edge on DI1.

5 TECHNICAL SPECIFICATIONS

5.1 ELECTRICAL CONTROL CHARACTERISTICS

Safety stop function inputs	XC25:1-2, XC25:3-4	2 independent inputs for safety stop function Power supply: 24 Vdc (max. 30 V) Impedance: 960 Ω State 0 if < 2 V, state 1 if > 17 V
External safety relay specifications (only when SS1 function is required according to IEC/EN 61800-5-2 and IEC/EN 60204-1 standards see (Figure 4 (c) and (d) on page 14)	General requirements	IEC 61508 and/or EN ISO 13849-1
	Output requirements	No. of current paths: 2 independent paths (one for each STO path) Switching voltage capability: 30 Vdc per contact Switching current capability: 100 mA per contact Maximum switching delay between contacts: 100 ms
	Examples	Manufacturer / type: WEG PSRW or WEG CPW22-t

5.2 OPERATIONAL SAFETY CHARACTERISTICS

Protection	Of the machine	Safety stop function which brings the machine to a defined safe state and/or prevents the motor from restarting unintentionally, in conformance with EN ISO 13849-1 (Cat. 3 / PL d) and IEC 61508 / EN 60204-1 / EN 61800-5-2 (SIL 2)
	Of the process	Safety stop function which brings the process to a defined safe state and/or prevents the motor from restarting unintentionally, in conformance with IEC 61508 / EN 61800-5-2 (SIL 2)

5.3 FUNCTIONAL SAFETY CHARACTERISTICS

Characteristic data acc. to IEC 62061 / IEC 61508	Safety Integrity Level	SIL 2
	PFH	5.69 E-11 1/h
	PFD	4.94 E-06
	Proof Test Interval	20 years
Characteristic data acc. to EN ISO 13849-1	Performance Level	PL d
	Category	Cat. 3
	MTTF _d	> 1000 years
	Diagnostic Coverage	Low (60 % - 90 %)
Additional data	Response/reaction time	≤ 100 ms
	OSSD test pulse tolerance	≤ 5 ms

**NOTE!**

Product certificate can be found in the appendix.

1 INFORMACIONES GENERALES




¡NOTA!

Estas son las instrucciones originales.

Los convertidores de frecuencia con la opción parada de seguridad poseen en su nomenclatura el sufijo Y (CFW-11 y CFW-11M/W) o el sufijo Y1 (CFW70x). La unidad de control del CFW-11M/W con el accesorio opcional parada de seguridad también posee el sufijo Y en su nombre (ejemplo: UC11-1340T50YZ).

La función de seguridad STO (Safe Torque Off), según la EN 61800-5-2, está integrada en estos convertidores; otras funciones de seguridad, como SS1, se pueden implementar con la ayuda de dispositivos externos (ver [Capítulo 4 EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DE LAS SEÑALES DE CONTROL DEL CONVERTIDOR](#) en la página 26).

Estos convertidores poseen una tarjeta adicional (SRBXX) con dos relés de seguridad (K1 y K2) que actúan directamente en el circuito de potencia del convertidor de frecuencia (más específicamente en la alimentación de los "Gate Drivers" del IGBT; para mayores detalles consultar la [Figura 1 en la página 18](#)) y se garantiza que los IGBTs permanezcan deshabilitado cuando la función parada de seguridad se encuentra activa, mismo que ocurra una falla o defecto interno. La posición de la tarjeta SRBXX y de los terminales XC25 (conector de la parada de seguridad) en el convertidor de frecuencia es presentada en la [Figura 2 en la página 21](#).



V1 = tensión interna del convertidor de frecuencia.

Los modelos CFW-11M/W (más específicamente las unidades de potencia) no poseen los terminales R/L1, S/L2 y T/L3. Son alimentados solamente con tensión CC, la tarjeta SRBXX se queda en la unidad de control – en ese caso, los relés de seguridad K1 y K2 actúan en los transmisores de fibra óptica que envían los pulsos PWM para los disparos de los IGBTs hasta las unidades de potencia (UP11-XX).

Figura 1: Diagrama de bloques básico de la función parada de seguridad de los convertidores CFW-11, CFW-11M/W y CFW70x

La función parada de seguridad evita que el motor sea accidentalmente accionado.



¡PELIGRO!

Incluso cuando la función de parada de seguridad está activa, pueden estar presentes en el motor niveles peligrosos de tensión. Antes de cualquier intervención en partes eléctricas, el sistema debe estar completamente desenergizado.



¡PELIGRO!

Después de desconectar las conexiones del inversor, algunos componentes pueden permanecer cargados con altos voltajes y/o en movimiento (ventiladores). Esperar al menos 10 minutos para garantizar la descarga completa de los componentes.



¡ATENCIÓN!

En caso de múltiples fallas en el circuito de potencia del convertidor, el eje del motor puede girar hasta 360/(número de polos) grados, inclusive con la habilitación de la función parada de seguridad. Esto debe ser considerado en la aplicación.




¡NOTA!

La función parada de seguridad del convertidor de frecuencia es solamente una parte del sistema de seguridad de una máquina y/o proceso. Cuando el convertidor de frecuencia y esa función son correctamente utilizados y en conjunto con otros componentes de seguridad, es posible cumplir con las normativas relevantes: EN ISO 13849-1 (Cat. 3 / PL d) y EN 61800-5-2 / IEC 62061 / IEC 61508 (SIL 2).


La Figura 2 en la página 21 muestra la posición de los terminales de parada de seguridad (XC25) en los diferentes modelos de convertidor.




(a) Convertidores de Frecuencia CFW-11 y
CFW70x tamaño A – tarjeta SRB1A.00




(b) Convertidor de Frecuencia CFW-11 tamaño B
y C – tarjeta SRB2A.00



(c) Convertidores de Frecuencia CFW70x
tamaño B y C – tarjeta SRB2A.00



(d) Convertidores de Frecuencia CFW-11 tamaño
D y E CFW11-M/W (UC11) - tarjeta SRB2A.00 para
modelos 200...240 V / 220...230 V y 380...480 V y
tarjetas SRB2A.00 para modelos 500...690 V



(e) Convertidores de Frecuencia CFW70x
tamaño D y E - tarjeta SRB2A.00 para modelos
200...240 V / 220...230 V y 380...480 V y tarjetas
SRB4.00 para modelos 500...600 V

(f) Convertidores de Frecuencia CFW-11
tamaño F, G y H - tarjeta SRB3.00

Figura 2: Tarjeta SRBXX (función de seguridad de parada)

El bit 9 del contenido del parámetro P0029 señala si el convertidor de frecuencia identificó correctamente la tarjeta SRBXX. Para mayores detalles consultar la [Tabla 1 en la página 21](#).

Tabla 1: Contenido del parámetro P0029

Bits															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0 = con IGBT de frenado 1 = sin IGBT de frenado	0	0 = alimentación independiente del circuito de control vía fuente 24 Vcc 1 = control alimentado vía tarjeta de potencia	0 = convertidor de frecuencia sin la tarjeta opcional parada de seguridad 1 = convertidor de frecuencia con la tarjeta opcional parada de seguridad	0 = convertidor de frecuencia sin filtro RFI 1 = convertidor de frecuencia con filtro RFI	Rango de tensión del convertidor de frecuencia: 00 = 200...240 V o 220/230 V 01 = 380...480 V 10 = 500...600 V 11 = 500...690 V o 660/690 V						Corriente nominal del convertidor de frecuencia	
Dígito hexadecimal #4				Dígito hexadecimal #3				Dígito hexadecimal #2				Dígito hexadecimal #1			

2 INSTALACIÓN

Tabla 2: Señales en los bornes XC25 (conector de la parada de seguridad)

Bornes XC25	Función	Especificaciones
1	STO1	Terminal 1 de la bobina del relé K1 Terminal 2 de la bobina del relé K1
2	GND1	
3	STO2	Terminal 1 de la bobina del relé K2 Terminal 2 de la bobina del relé K2
4	GND2	



¡NOTA!

Ambos circuitos de entrada (para K1 y K2) están eléctricamente aislados entre sí. Los terminales XC25:2 y XC25:4 no están interconectados internamente a la referencia de la fuente +24 V del convertidor de frecuencia. En la mayoría de las veces se conecta estos terminales al terminal de control XC1:11 en los inversores CFW-11 y CFW-11M/W y al XC1:36 para el inversor CFW70X.



¡NOTA!

Seguir las recomendaciones del Capítulo 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN del manual del usuario.



¡ATENCIÓN!

El convertidor debe instalarse en un entorno con grado de contaminación 2, según IEC 61800-5-1, donde la condensación no debe originar conducción a través de los residuos acumulados. Si el sitio de instalación no cumple con los requisitos de grado de contaminación, el convertidor debe tener una protección de ingreso de al menos IP54, según IEC 60529, proporcionada por su carcasa o por un panel externo.

Consideraciones para el cableado en XC25:

- Utilizar calibre de los cables en el rango de 0,5 mm² (20 AWG) a 1,5 mm² (14 AWG) y par (torque) de aprieto máximo de 0,5 N.m (4,50 lbf.in).
- Utilizar cable blindado puestos a tierra solamente del lado del convertidor de frecuencia (utilizar piezas metálicas de puesta a tierra de los cables de control conforme presentado en la [Figura 3 en la página 23](#)).
- Separar de los demás cableados (potencia, mando en 110 V/220 Vca, etc).
- Se recomienda no superar los 30 m de longitud del cable.




Figura 3: Ejemplo de conexión del blindaje de los cables de control (en ese caso fue presentado el ejemplo de cables conectados en XC1, más el mismo se aplica a los cables conectados en XC25)

3 PUESTA EN MARCHA

3.1 TABLA-VERDAD

Tabla 3: Funcionamiento de la función parada de seguridad

STO1 Nivel Lógico (tensión entre XC25:1-2)	STO2 Nivel Lógico (tensión entre XC25:3-4)	Función Parada de Seguridad	Comportamiento del Convertidor de Frecuencia
0 (0 V)	0 (0 V)	Activa	Convertidor de frecuencia se queda en estado STO y no acepta comandos. En el caso del CFW70x con versión de software V1.02 o superior, también es indicado A170 (aviso de actuación de la función parada de seguridad) en la HMI. Para salir de esa condición, basta hacer STO1 = 1 y STO2 = 1 simultáneamente
0 (0 V)	1 (24 V)	Falla	Convertidor de frecuencia es bloqueado por F160 (falla relacionada a la función parada de seguridad). Para salir de esa condición, es necesario resetear el convertidor de frecuencia
1 (24 V)	0 (0 V)		
1 (24 V)	1 (24 V)	Inactiva	Convertidor de frecuencia acepta mandos normalmente

**¡NOTA!**

Retraso máximo entre señales STO1 y STO2: 100 ms (caso contrario el convertidor de frecuencia será bloqueado por F160).

La función parada de seguridad es prioritaria sobre todas las otras funciones del convertidor de frecuencia.

Esa función no debe ser usada para controlar el arranque y/o parada del convertidor de frecuencia.

3.2 ESTADO DEL CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, FALLAS Y ALARMAS RELACIONADOS A LA FUNCIÓN DE PARADA DE SEGURIDAD

Tabla 4: Estado del convertidor de frecuencia, fallas y alarmas relacionados a la función de parada de seguridad

Estado / Falla / Alarma	Descripción	Causa
Estado STO	Función parada de seguridad activa	Tensión entre los terminales 1 y 2 (bobina del relé K1) y entre los terminales 3 y 4 (bobina del relé K2) de XC25 menor que 17 V
Falla F160	Falla de la función de parada de seguridad	Se aplicada tensión en la bobina del relé K1 (STO1) más no se aplicada tensión en la bobina del relé K2 (STO2) o viceversa o existe una diferencia de más de 100 ms entre el accionamiento de un relé y del otro. Para solucionar eso, arreglar las lógica externa que genera las señales STO1 y STO2
Alarma A170 (solamente en los convertidor de frecuencia CFW70x con versión de software V1.02 o superior)	Función parada de seguridad activa	Para fines de señalización en la HMI, esa alarma es presentada en el CFW70x cuando el estado del convertidor de frecuencia es igual a STO

3.3 SEÑALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNCIÓN PARADA DE SEGURIDAD

El estado del convertidor de frecuencia es presentado en el canto izquierdo superior del display de la HMI del CFW-11 y CFW-11M/W, en el área central superior de la HMI del CFW70x (ni todos los estados del convertidor de frecuencia son señalados en la HMI del CFW70x) y en el parámetro P0006.

Estados posibles: ready (listo), run (convertidor de frecuencia habilitado), subtensión, falla, autoajuste, configuración, frenado CC y STO (función parada de seguridad activa).

Es posible programar una o más salidas digitales (relé o transistor) del inversor para indicar (1) que la función parada de seguridad está activa (estado del inversor = STO), (2) que el inversor está en un estado de falla o (3) no, y más específicamente (4) que el inversor está bloqueado por F160 (falla de la función parada de seguridad). Eso es hecho ajustándose el contenido de los parámetros P0275 (DO1), P0276 (DO2), P0277 (DO3), P0278 (DO4) y P0279 (DO5) de acuerdo con la [Tabla 5 en la página 25](#).

Tabla 5: Opciones de P0275...P0279 para señalización del estado y fallas del convertidor de frecuencia en las salidas digitales DOx

Función de la Salida Digital DOx	Valor a ser Ajustado en P0275...P0279		Comentario
	CFW-11 y CFW-11M/W	CFW70x	
Estado del convertidor de frecuencia = STO (función parada de seguridad activa)	33	30	Función parada de seguridad inactiva: relé/transistor OFF Función parada de seguridad activa: relé/transistor ON
Falla F160 (convertidor de frecuencia bloqueado por la actuación de la falla de la función de parada de seguridad)	34	31	Sin falla F160: relé/transistor OFF Con falla F160: relé/transistor ON
Falla (convertidor de frecuencia fue bloqueado por la actuación de cualquier fallo)	13	13	Sin falla: relé/transistor OFF Con falla: relé/transistor ON
Sin falla (ninguno fallo del convertidor de frecuencia fue activada)	26	24	Con falla: relé/transistor OFF Sin falla: relé/transistor ON

Para una lista completa de opciones de los parámetros P0275...P0279 consultar el manual de programación del convertidor de frecuencia CFW-11/CFW70X.

3.4 TESTE PERIÓDICO

La función Parada de Seguridad debe ser activada por lo menos una vez al año con el objetivo de mantenimiento preventivo. Este procedimiento es realizado a través de las entradas STO1 y STO2 conforme es presentado en la [Tabla 3 en la página 23](#). La alimentación del convertidor debe ser retirada y entonces conectada nuevamente, antes de ejecutar el mantenimiento preventivo. La función Parada de Seguridad estará funcionando correctamente si durante el test es interrumpida la alimentación del motor (el motor debe parar) y no ocurre la actuación de fallas en el convertidor. En caso de que el convertidor no pase en ese test, es necesario sustituirlo para garantizar la seguridad operacional de la máquina o del proceso en cuestión.

Español




¡ATENCIÓN!


Cualquier intervención en la tarjeta de seguridad SRBXX que no se realice en la fábrica de WEG resultará en la pérdida de la aprobación de la seguridad funcional.

4 EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DE LAS SEÑALES DE CONTROL DEL CONVERTIDOR


Se sugiere utilizar las entradas digitales DI1 y DI2 del convertidor de frecuencia programadas como mandos "start" y "stop" 3 cables y el diagrama de conexiones de las señales de control del convertidor de frecuencia conforme la [Figura 4 en la página 26](#).




(a) Parada tipo STO o SS0 para los convertidores de frecuencia CFW-11 y CFW-11M/W



(b) Parada tipo STO o SS0 para los convertidores de frecuencia CFW70X



(c) Parada tipo SS1 con Convertidor de Frecuencia CFW-11 y CFW-11M/W (*)



(d) Parada tipo SS1 con Convertidor de Frecuencia CFW70x (*)

(*) Para especificar el relé de seguridad externo es necesario para implementar la parada tipo SS1 consultar el ítem 5.

Figura 4: Ejemplos de conexiones de las señales de control del convertidor de frecuencia (bornes XC1 y XC25) para implementar las funciones de parada de seguridad tipo STO (o SS0, i.e., categoría de parada 0) y SS1 (categoría de parada 1) conforme las normativas IEC/EN 61800-5-2 y IEC/EN 60204-1 respectivamente – entradas DI1 y DI2 programadas como mandos start/stop 3 cables

Operación del circuito de la parada tipo SS1 (Figura 4 (c) y (d) en la página 26):

En ese caso, cuando un mando de activación es enviado al relé de seguridad externo, el relé abre la señal de la entrada DI2 del convertidor de frecuencia (vía terminales 23-24) y el motor es inicialmente desacelerado por el convertidor de frecuencia (vía rampa de desaceleración). Cuando el intervalo de tiempo ajustado en el relé de seguridad se cumple (ese intervalo debe ser mayor que el tiempo necesario para parar el motor, considerando la rampa de desaceleración ajusta y la inercia del motor), los contactos de retraso del relé de seguridad (terminales 47-48 y 57-58) abren las señales STO1 y STO2 y la función parada de seguridad del convertidor de frecuencia es activada.

El motor para de acuerdo con la categoría 1 (SS1) de la normativa IEC/EN 60204-1. Para accionar el motor nuevamente, es necesario aplicar +24 V en STO1/STO2, y luego presionar el botón START para generar un flanco ascendente en DI1.

5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE CONTROL

Entradas de la función parada de seguridad	XC25:1-2, XC25:3-4	2 entradas independientes para función parada de seguridad Alimentación: 24 Vcc (máx. 30 V) Impedancia: 960 Ω Nivel 0 si < 2 V, nivel 1 si > 17 V
Especificaciones del relé de seguridad externo (solamente cuando es necesario la función SS1 conforme las normativas IEC/EN 61800-5-2 y IEC/EN 60204-1 - vea (Figura 4 (c) y (d) en la página 26)	Generales	IEC 61508 y/o EN ISO 13849-1
	Especificaciones de salida	Número de circuito de corriente: 2 circuitos independientes (una para STO1 y otro para STO2) Capacidad de conmutación de tensión: 30 Vcc por contacto Capacidad de conmutación de corriente: 100 mA por contacto Máximo retraso entre los contactos: 100 ms
	Ejemplos	Fabricante / tipo: WEG PSRW o WEG CPW22-t

5.2 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Protección	De la máquina	Función parada de seguridad que lleva la máquina a un estado seguro definido y/o evita el accionamiento no deseado del motor conforme las normativas EN ISO 13849-1 (Cat. 3 / PL d) y IEC 61508 / EN 60204-1 / EN 61800-5-2 (SIL 2)
	Del proceso	Función parada de seguridad que lleva el proceso a un estado seguro definido y/o evita el accionamiento no deseado del motor conforme las normativas IEC 61508 / EN 61800-5-2 (SIL 2)

5.3 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Datos característicos de acuerdo con IEC 62061 / IEC 61508	Nivel de integridad de seguridad	SIL 2
	PFH	5.69 E-11 1/h
	PFD	4.94 E-06
	Intervalo de test de prueba	20 años
Datos característicos de acuerdo con EN ISO 13849-1	Nivel de Desempeño	PL d
	Categoría	Cat. 3
	MTTF _d	> 1000 años
	Alcance del diagnóstico	Baja (60 % - 90 %)
Datos adicionales	Tiempo de respuesta/reacción	≤ 100 ms
	Tolerancia de pulso de prueba OSSD	≤ 5 ms



¡NOTA!

Certificado del producto se encuentra en el anexo.

1 INFORMAÇÕES GERAIS




NOTA!

Estas são as instruções originais.

Os inversores com a opção parada de segurança possuem na sua nomenclatura o sufixo Y (inversores CFW-11 e CFW-11M/W) ou o sufixo Y1 (inversores CFW70x). A unidade de controle do CFW-11M/W com o opcional parada de segurança também possui o sufixo Y no seu nome (ex: UC11-1340T5OYZ).

A função de segurança STO (Safe Torque Off), de acordo com a EN 61800-5-2, está integrada nesses inversores; outras funções de segurança, como SS1, podem ser implementadas com o auxílio de dispositivos externos (ver [Capítulo 4 EXEMPLOS DE ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DOS SINAIS DE CONTROLE DO INVERSOR](#) na página 38).

Esses inversores têm um cartão adicional (SRBXX) com dois relés de segurança (K1 e K2) que atuam diretamente no circuito de potência do inversor (mais especificamente na alimentação dos gate drivers do IGBT, para maiores detalhes veja a [Figura 1 na página 30](#)) e garantem que os IGBTs permaneçam desligados quando a função parada de segurança estiver ativa, mesmo que ocorra uma falha ou defeito interno. A posição do cartão SRBXX e dos bornes XC25 (conector da parada de segurança) no inversor é apresentada na [Figura 2 na página 33](#).



V1 = tensão interna do inversor.

Os modelos CFW-11M/W (mais especificamente as unidades de potência) não têm os terminais R/L1, S/L2 e T/L3, São alimentados somente com tensão CC, o cartão SRBXX fica na unidade de controle – nesse caso, os relés de segurança K1 e K2 atuam nos transmissores de fibra óptica que enviam os pulsos PWM para disparo dos IGBTs até as unidades de potência (UP11-XX).

Figura 1: Diagrama de blocos básicos da função parada de segurança dos inversores CFW-11, CFW-11M/W e CFW70X

A função parada de segurança evita que o motor seja accidentalmente acionado.



PERIGO!

Mesmo quando a função de parada de segurança está ativa, níveis perigosos de tensão podem estar presentes no motor. Assim, antes de qualquer intervenção em partes elétricas, o sistema deve ser completamente desenergizado.



PERIGO!

Após desligar as conexões do inversor alguns componentes podem permanecer carregados com altas tensões e/ou em movimento (ventiladores). Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a descarga total dos componentes.



ATENÇÃO!

No caso de múltiplas falhas no circuito de potência do inversor, o eixo do motor pode girar até 360/(número de pólos) graus, mesmo com a ativação da função parada de segurança. Isto deve ser considerado na aplicação.




NOTA!

A função parada de segurança do inversor é somente uma parte do sistema de segurança de uma máquina e/ou processo. Quando o inversor e essa função forem corretamente utilizados e em conjunto com outros componentes de segurança, é possível o atendimento das normas relevantes: EN ISO 13849-1 (Cat. 3 / PL d) e EN 61800-5-2 / IEC 62061 / IEC 61508 (SIL 2).


A Figura 2 en la página 33 mostra a posição dos terminais da parada de segurança (XC25) nos diferentes modelos de inversores.




(a) Inversores CFW-11 e CFW70x mecânica A – cartão SRB1A.00




(b) Inversores CFW-11 mecanicas B e C – cartão SRB2A.00



(c) Inversores CFW70x mecanicas B e C – cartão SRB2A.00



(d) Inversores CFW-11 mecanicas D e E
e inversores CFW-11M/W (UC11) – cartão
SRB2A.00 para modelos 200...240 V / 220...230
V e 380...480 V e cartão SRB2A.00 para modelos
500...690 V



(e) Inversores CFW70x mecânicas D e E –
cartão SRB2A.00 para modelos 200...240
V / 220...230 V e 380...480 V e cartão
SRB4.00 para modelos 500...600 V

(f) Inversores CFW-11 mecânicas F, G e H –
cartão SRB3.00

Figura 2: Cartão SRBXX (função de parada de segurança)

O bit 9 do conteúdo do parâmetro P0029 indica se o inversor identificou corretamente o cartão SRBXX. Para maiores detalhes ver [Tabela 1 na página 33](#).

Tabela 1: Conteúdo do parâmetro P0029

Bits																
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	1	0	0 = Com IGBT de frenagem 1 = Sem IGBT de frenagem	0	0 = Alimentação independente do circuito de controle via fonte 24 Vcc 1 = Controle alimentado via cartão de potência	0 = Inversor sem opcional parada de segurança 1 = Inversor com opcional parada de segurança	0 = Inversor sem filtro RFI 1= Inversor com filtro RFI	Range de tensão do inversor: 00 = 200...240 V ou 220/230 V 01 = 380...480 V 10 = 500...600 V 11 = 500...690 V ou 660/690 V		Corrente nominal do inversor						
Dígito hexadecimal #4				Dígito hexadecimal #3				Dígito hexadecimal #2				Dígito hexadecimal #1				

2 INSTALAÇÃO

Tabela 2: Sinais nos bornes XC25 (conector da parada de segurança)

Bornes XC25		Função	Especificações
1	STO1	Terminal 1 da bobina do relé K1	Tensão nominal da bobina: 24 V, faixa de 20 a 30 Vcc Resistência da bobina: 960 Ω ± 10 % @ 20 °C
2	GND1	Terminal 2 da bobina do relé K1	
3	STO2	Terminal 1 da bobina do relé K2	Tensão nominal da bobina: 24 V, faixa de 20 a 30 Vcc Resistência da bobina: 960 Ω ± 10 % @ 20 °C
4	GND2	Terminal 2 da bobina do relé K2	



NOTA!

Ambos os circuitos de entrada (para K1 e K2) estão eletricamente isolados um do outro. Os terminais XC25:2 e XC25:4 não estão ligados internamente à referência da fonte +24 V do inversor. Na maioria das vezes conecta-se estes terminais ao terminal de controle XC1:11 nos inversores CFW-11 e CFW-11M/W e ao XC1:36 para o inversor CFW70X.



NOTA!

Seguir recomendações do Capítulo 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO do manual do usuário.



ATENÇÃO!

O inversor deve ser instalado em ambiente com grau de poluição 2, conforme IEC 61800-5-1, onde a condensação não deve originar condução pelos resíduos acumulados. Caso o local de instalação não atenda aos requisitos de grau de poluição, o inversor deve possuir proteção de ingresso de no mínimo IP54, conforme IEC 60529, fornecida por seu invólucro ou por um painel externo.

Considerações para fiação em XC25:

- Utilizar bitola dos cabos na faixa de 0.5 mm² (20 AWG) a 1.5 mm² (14 AWG) e torque de aperto de no máximo 0.5 N.m (4.50 lbf.in).
- Utilizar cabo blindado aterrado somente do lado do inversor (utilizar peças metálicas de aterramento dos cabos de controle conforme apresentado na [Figura 3 na página 35](#)).
- Separar das demais fiações (potência, comando em 110 V/220 Vca, etc).
- Recomenda-se não exceder 30 m de comprimento de cabo.



Figura 3: Exemplo de conexão da blindagem dos cabos de controle (neste caso foi apresentado exemplo de cabos ligados em XC1, mas o mesmo se aplica aos cabos ligados em XC25)

3 COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO

3.1 TABELA-VERDADE

Tabela 3: Funcionamento da função parada de segurança

STO1 (tensão entre XC25:1-2)	STO2 (tensão entre XC25:3-4)	Função Parada de Segurança	Comportamento do Inversor	
0	0	Ativa	Inversor fica em estado STO e não aceita comandos. No caso do CFW70x com versão de software V1.02 ou superior, também é indicado A170 (aviso de atuação da função parada de segurança) na HMI. Para sair dessa condição, basta fazer STO1 = 1 e STO2 = 1 simultaneamente	
0	1 (24 V)	Falha	Inversor é bloqueado por F160 (falha relacionada à função parada de segurança). Para sair dessa condição, é necessário resetar o inversor	
1 (24 V)	0		Inversor aceita comandos normalmente	
1 (24 V)	1 (24 V)	Inativa	Inversor aceita comandos normalmente	

**NOTA!**

Atraso máximo entre sinais STO1 e STO2: 100 ms (caso contrário o inversor será bloqueado por F160).

A função parada de segurança é prioritária sobre todas as outras funções do inversor.

Essa função não deve ser usada para controlar a partida e/ou parada do inversor.

3.2 ESTADO DO INVERSOR, FALHA E ALARME RELACIONADOS À FUNÇÃO DE PARADA DE SEGURANÇA

Tabela 4: Estado do inversor, falha e alarme relacionados à função de parada de segurança

Estado / Falha / Alarme	Descrição	Causa
Estado STO	Função parada de segurança ativa	Tensão entre terminais 1 e 2 (bobina do relé K1) e entre terminais 3 e 4 (bobina do relé K2) de XC25 menor que 17V
Falha F160	Falha da função de parada de segurança	É aplicada tensão na bobina do relé K1 (STO1) mas não é aplicada tensão na bobina do relé K2 (STO2) ou vice-versa ou há uma diferença de mais de 100 ms entre o acionamento de um relé e do outro. Para resolver isso, acertar lógica externa que gera os sinais STO1 e STO2
Alarme A170 (somente nos inversores CFW70x com versão de software V1.02 ou superior)	Função parada de segurança ativa	Para fins de indicação na HMI, esse alarme é indicado no CFW70x quando o estado do inversor é igual a STO

3.3 INDICAÇÃO DO ESTADO DA FUNÇÃO PARADA DE SEGURANÇA

O estado do inversor é apresentado no canto esquerdo superior do display da HMI do CFW-11 e CFW-11M/W, na área central superior da HMI do CFW70x (nem todos os estados do inversor são indicados na HMI do CFW70x) e no parâmetro P0006.

Estados possíveis: ready (pronto), run (inversor habilitado), subtensão, falha, auto-ajuste, configuração, frenagem CC e STO (função parada de segurança ativa).

É possível programar uma ou mais saídas digitais (relé ou transistor) do inversor para indicar (1) que a função parada de segurança está ativa (estado do inversor = STO), (2) que o inversor está em estado de falha ou (3) não, e mais especificamente (4) que o inversor está bloqueado por F160 (falha da função parada de segurança). A programação é feita ajustando o conteúdo dos parâmetros P0275 (DO1), P0276 (DO2), P0277 (DO3), P0278 (DO4) e P0279 (DO5) conforme a [Tabela 5 na página 37](#).

Tabela 5: Opções de P0275...P0279 para indicação do estado e falhas do inversor nas saídas digitais DOx

Função da Saída Digital DOx	Valor a ser Ajustado em P0275...P0279		Comentário
	CFW-11 e CFW-11M/W	CFW70x	
Estado do inversor = STO (função parada de segurança ativa)	33	30	Função parada de segurança inativa: relé/transistor OFF Função parada de segurança ativa: relé/transistor ON
Falha F160 (inversor bloqueado pela atuação da falha da função de parada de segurança)	34	31	Sem falha F160: relé/transistor OFF Com falha F160: relé/transistor ON
Falha (inversor foi bloqueado pela atuação de qualquer falha)	13	13	Sem falha: relé/transistor OFF Com falha: relé/transistor ON
Sem falha (nenhuma falha do inversor foi ativada)	26	24	Com falha: relé/transistor OFF Sem falha: relé/transistor ON

Para uma lista completa de opções dos parâmetros P0275...P0279 consultar o manual de programação do inversor CFW-11/CFW70X.

3.4 TESTE PERIÓDICO

A função parada de segurança deve ser ativada pelo menos uma vez ao ano com o objetivo de manutenção preventiva. Este procedimento é realizado através das entradas STO1 e STO2 conforme apresentado na [Tabela 3 na página 35](#). A alimentação do inversor deve ser retirada e então conectada novamente antes de executar essa manutenção preventiva. A função parada de segurança estará funcionando corretamente se durante o teste a alimentação do motor for interrompida (o motor deve parar) e não ocorrer a atuação de falhas no inversor. Caso o inversor não passar nesse teste é necessário substituí-lo para garantir a segurança operacional da máquina ou do processo em questão.




ATENÇÃO!


Qualquer intervenção no cartão de segurança SRBXX que não seja realizada na fábrica da WEG resultará na perda da aprovação da segurança funcional.

4 EXEMPLOS DE ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DOS SINAIS DE CONTROLE DO INVERSOR


Sugere-se utilizar as entradas digitais DI1 e DI2 do inverter programadas como comandos start e stop 3 fios e esquemas de ligação dos sinais de controle inverter conforme [Figura 4 na página 38](#).




(a) Parada tipo STO ou SS0 com inversores CFW-11 e CFW-11M/W



(b) Parada tipo STO ou SS0 com inversores CFW70x



(c) Parada tipo SS1 com inversores CFW-11 e CFW-11M/W (*)



(d) Parada tipo SS1 com inversores CFW70x (*)

(*) Para especificações do relé de segurança externo é necessário para implementar parada tipo SS1 ver item 5.

Figura 4: Exemplos de conexões de controle do inverter (bórnex XC1 e XC25) para implementar funções de segurança tipo STO (ou SS0, i.e., categoria de parada 0) e SS1 (categoria de parada 1) conforme normas IEC/EN 61800-5-2 e IEC/EN 60204-1 respectivamente – entradas DI1 e DI2 programadas como comandos start stop 3 fios

Operação do circuito da parada tipo SS1 (Figura 4 (c) e (d) na página 38):

Nesse caso, quando um comando de ativação é dado ao relé de segurança externo, o relé abre o sinal da entrada DI2 do inversor (via terminais 23-24) e o motor é inicialmente desacelerado pelo inversor (via rampa de desaceleração). Quando o intervalo de tempo ajustado no relé de segurança expirar (esse intervalo deve ser maior que o tempo necessário para parar o motor, considerando a rampa de desaceleração ajusta e a inércia do motor), os contatos retardados do relé de segurança (terminais 47-48 e 57-58) abrem os sinais STO1 e STO2 e a função parada de segurança do inversor é ativada.

O motor para de acordo com a categoria 1 (SS1) da norma IEC/EN 60204-1. Para acionar o motor novamente, é necessário aplicar +24 V em STO1/STO2, e então pressionar o botão START para gerar uma borda de subida em DI1.

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DE CONTROLE

Entradas da função parada de segurança	XC25:1-2, XC25:3-4	2 entradas independentes para função parada de segurança Alimentação: 24 Vcc (máx. 30 V) Impedância: 960 Ω Nível 0 se < 2 V, nível 1 se > 17 V
Especificação do relé de segurança externo (somente quando for necessário a função SS1 conforme normas IEC/EN 61800-5-2 e IEC/EN 60204-1 - ver (Figura 4 (c) e (d) na página 38)	Gerais	IEC 61508 e/ou EN ISO 13849-1
	Exemplo	Número de caminhos de corrente: 2 caminhos independentes (uma para STO1 e outro para STO2) Capacidade de chaveamento de tensão: 30 Vcc por contato Capacidade de chaveamento de corrente: 100 mA por contato Máximo atraso entre contatos: 100 ms
	Exemplos	Fabricante / tipo: WEG PSRW ou WEG CPW22-t

5.2 CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA OPERACIONAL

Proteção	Da máquina	Função parada de segurança que leva a máquina a um estado seguro definido e/ou evita o acionamento não desejado do motor conforme as normas EN ISO 13849-1 (Cat. 3 / PL d) e IEC 61508 / EN 60204-1 / EN 61800-5-2 (SIL 2)
	Do processo	Função parada de segurança que leva o processo a um estado seguro definido e/ou evita o acionamento não desejado do motor conforme as normas IEC 61508 / EN 61800-5-2 (SIL 2)

5.3 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DE SEGURANÇA

Dados característicos de acordo com IEC 62061 / IEC 61508	Nível de integridade de segurança	SIL 2
	PFH	5.69 E-11 1/h
	PFD	4.94 E-06
	Intervalo de teste de prova	20 anos
Dados característicos de acordo com EN ISO 13849-1	Nível de desempenho	PL d
	Categoria	Cat. 3
	MTTF _d	> 1000 anos
	Abrangência do diagnóstico	Baixa (60 % - 90 %)
Dados adicionais	Tempo de resposta/reação	≤ 100 ms
	Tolerância de pulso de teste OSSD	≤ 5 ms



NOTA!

Certificado do produto se encontra no anexo.

APPENDIX ANEXO

EC Type-Examination Certificate



Functional Safety


www.tuv.com
ID: 0600000000

Reg.-No.: 01/205/5135.02/22

Product tested	Safety Function "Safe Torque Off (STO)" within Frequency Inverters	Certificate holder	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA Av. Pref. Waldemar Grubba, 3000 89256-900 Jaraguá do Sul / SC Brazil
Type designation	Frequency Inverter Types: CFW11, CFW70x, CFW11M, CFW11W Series		
Codes and standards	EN 61800-5-2:2007 EN 61800-5-2:2017 EN IEC 61800-3:2018	EN 61800-5-1:2007 + A1: 2017, 4.3, 5.2.3.8, 5.2.6 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Parts 1-7:2010	
Intended application	The safety function STO complies with the requirements of the relevant standards (Cat. 3 / PL d acc. to EN ISO 13849-1, SIL 2 acc. to EN 61800-5-2 / EN 61508) and can be used in applications up to Cat. 3 / PL d acc. to EN ISO 13849-1 and SIL 2 acc. EN 61508. The product can be used in the application area of EN IEC 62061:2021 and EN 60204 1:2018.		
Specific requirements	The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.		
	It is confirmed, that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.		
	Valid until 2027-06-15		

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. 968/M 313.02/22 dated 2022-06-14.
This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.

Köln, 2022-06-15



Notified Body for Machinery, NB 0035

Jelena Stenzel

Dipl.-Ing. Jelena Stenzel

www.fs-products.com
www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

UK Type-Examination Certificate



For UK Regulations SI 2008 No. 1597
The Supply of Machinery Regulations 2008

Reg.-No.: 01/205U/5135.00/22

Product tested	Safety Function "Safe Torque Off (STO)" within Frequency Inverters	Certificate holder	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA Av. Pref. Waldemar Grubba, 3000 89256-900 Jaraguá do Sul / SC Brazil
Type designation	Frequency Inverter Types: CFW11, CFW70x, CFW11M, CFW11W Series		
Codes and standards	EN 61800-5-2:2007 EN 61800-5-2:2017 EN 61800-3:2018	EN 61800-5-1:2007 + A1:2017, 4.3, 5.2.3, 5.2.6 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Parts 1-7:2010	
Intended application	The safety function STO complies with the requirements of the relevant standards (Cat. 3 / PL d acc. to EN ISO 13849-1, SIL 2 acc. to EN 61800-5-2 / EN 61508) and can be used in applications up to Cat. 3 / PL d acc. to EN ISO 13849-1 and SIL 2 acc. EN 61508. The product can be used in the application area of EN IEC 62061:2021 and EN 60204 1:2018.		
Specific requirements	The instructions of the associated Installation, Operating and Safety Manual shall be considered.		

This product is in conformity with all requirements of SCHEDULE 2, PART 1 (Annex I) of SI 2008 No. 1597.
This Type-Examination certificate refers to an evaluation of the above mentioned product as stipulated in SCHEDULE 2, PART 9 (Annex IX) of SI 2008 No. 1597.

Valid until 2027-06-15

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. 968/M 313.03/22 dated 2022-10-05.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.

Köln, 2022-10-12

TÜV Rheinland UK Ltd.

Approved Body for Machinery, No. 2571


Dipl.-Ing. Gebhard Bouwer

TÜV Rheinland UK Ltd., Frame Gate (Third Floor), 1011 Stanford Road, Shirley, Solihull B90 4BN | United Kingdom
Tel.: +44 (0)121 798 9400, E-Mail: UKC@uk.tuv.com, Web: <http://www.tuv.com/en/uk/>

www.fs-products.com
www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.



WEG Drives & Controls - Automação LTDA.
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020
São Paulo - SP - Brazil
Phone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212
automacao@weg.net
www.weg.net



11863264