












## Boletim técnico



## W-MIX FOSQUEANTE UNIVERSAL

	<b>Descrição do produto</b>	<p>Produto formulado a partir de resina acrílica, cargas minerais, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos especiais.</p> <p>Redução de brilho de cores diversas em: W-MIX SD, W-MIX SS, W-FROTA e W-PERFECTION (SDP)</p> <p>O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.</p>
	<b>VOC</b>	≥ 420 g/l
	<b>Aditivação</b>	<p>20% semi-brilho</p> <p>40% fosco</p>
	<b>Relação de catálise</b>	Conforme indicação do produto fosqueado
	<b>Catalisador</b>	Conforme indicação do produto fosqueado
	<b>Diluyente</b>	Conforme indicação do produto fosqueado
	<b>Viscosidade de aplicação</b>	Checar viscosidade antes de iniciar a diluição
	<b>Pistola de aplicação</b>	<p>Pistola gravitacional / convencional</p> <p>Pressão de ar de 40 a 50 psi</p> <p>Bico 1,3 a 1,6 mm</p>
	<b>Evaporação a 25°C 77°F</b>	Conforme indicação do produto fosqueado
	<b>Numero de passadas</b>	Conforme indicação do produto fosqueado
	<b>Secagem a 10°C 50°F</b> <b>Secagem a 25°C 77°F</b> <b>Secagem a 60°C 140°F</b>	Conforme indicação do produto fosqueado
	<b>Infravermelho de ondas curtas</b>	Conforme indicação do produto fosqueado

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos.
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

*As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.*