



TL W-POXI HIDRO HPD 335 PRETO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Sistema epóxi hidrossolúvel com propriedades anticorrosivas para aplicação em superfícies metálicas.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Linha de tintas em aço, aço fosfatado, KTL e ferro fundido.

EMBALAGENS: 18244438 - Tambor 200 L.

CARACTERÍSTICAS:

Cor: Preto

Brilho: 1 – 5 UB 60°

Viscosidade a 25°C - CF4 (s): 55 - 60

Peso Específico (g/cm³): 1,29 - 1,35 g/ml

Sólidos por Peso (%): 55 - 60 %

Espessura (µm): 60 - 100

Aderência: GR 0

Prazo de Validade: 6 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico WEG Tintas, contato pelo número de telefone especificado no final desta ficha técnica.

PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:

Catalisador: 18246826 - CATALISADOR EP 3124 MBB

Relação de mistura: 4X1 (Volume)

Diluyente: N.A

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 35 - 45

Método de aplicação: Pistola Convencional

Condições de cura: (25°C)

Toque: 30 - 60 minutos

Manuseio: 1 - 2 horas

Total: 168 horas

RECOMENDAÇÕES:

Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;

Manter a embalagem fechada após o uso parcial;

O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;

Utilizar em local com boa ventilação.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilado devido ao manuseio de produtos inflamáveis. Certifique-se de que as instalações elétricas. Eles são perfeitos e não resultam em faíscas.

Ao manusear este produto, utilize sempre Equipamento de Proteção Individual (EPI): óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscaras com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser feito em áreas ventiladas, protegidas de ar livre.

Não fume na área de trabalho.

Em caso de incêndio, utilizar extintores de CO2 ou de pó químico. Use a água corretamente de neblina, exceto em equipamentos energizados.

O contato com a pele causa irritação. Não use diluente para limpar a pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos, não use álcool e depois lave com água e pasta de limpeza. Use creme protetor que restaura a pele.

Em caso de ingestão, induzir o vômito apenas se a vítima estiver consciente, em caso de Contato com os olhos, lavar abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de envenenamento por inalação de vapores de solvente, remova imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providencie o primeiro obtenha ajuda e ligue imediatamente para o serviço médico.

Armazenar a embalagem em local fresco, longe de pontos de ignição. Manter a embalagem fechado após uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o uso. Use em um local com boa ventilação

NOTA: Todas as informações nesta ficha técnica são baseadas em nossas experiências e conhecimento, embora não tenhamos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou implícita, oferecida ou sugerida em relação a esta informação. Não assumimos qualquer responsabilidade por ao desempenho, desempenho ou qualquer dano material ou pessoal resultante do uso informações incorretas fornecidas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.