

W22 Water Cooled

Manual de instalación, operación v mantenimiento.



id valityaw.www UdU4-6126 (14) dd:XB1 Av. Pretetto Waldemar Grubba, 300 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC Phone: 55 (47) 3276-4000 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.





1. Consideraciones generales

La instalación, operación y mantenimiento del motor deben ser realizados siempre por personal capacitado, utilizando herramientas y métodos adecuados, y siguiendo las orientaciones contenidas en los documentos suministrados con el motor.

Las instrucciones presentadas en este documento son válidas para motores WEG con las

Motores de indurción trifásicos (con rotor de jaula) refrinerados por manto de agua en la carcasa:

■ Motress de inducción trifásicos (con rotor de jaula), ertigerados por manto de agua en la carcasa;

« Motress trifásicos de imanse permanentes, ertigerados por manto de agua en la carcasa;

El objetivo de este manual es suministrar informaciones importantes que deben ser seguidas

curante el transporte, almacenamiento, instalación, operación y mantenimiento de los motross

W22 Water Cooled. Por ese motivo, recomendamos leer atentamente las instrucciones aquí

contenidas, antes de realizar cualquier intervención en el motor. El no cumplimiento de las

instrucciones indicadas en este manual, y dernás referenciadas en el sito www.weg.net, anua la la garantía del producto y puede resultar en serios daños personales y materiales.

Los motores eléctricos tienen circuitos energizados y componentes girantes expuestos que pueden causar daños a las personas.

2.Transporte, almacenamiento y manipulación

Verifique las condiciones del motor en el momento de la recepción. En caso de que sean constatados daños, eso deberá ser registrado por escrito, junto al agente de transporte, y comunicado inmediatamente a le ampresa aseguradora y a WEG. En ese caso, nignin troba de instalación deberá ser iniciado antes de que el problema encontrado haya sido solucionado. Las informaciones contenidas en la placa de identificación deben corresponder a las de la factura del producto y a las condiciones del ambiente de operación, donde el motor será instalado. En caso de que el motor no sea instalado inmediatamente, se recomienda almacenarlo en un luga caso de que el motor no sea instalado inmediatamente, es recomienda ámiscenario en un la implino, seco, último de polovi, vibricones, gases y agentes corrosivos, con una humerado relativa del aire no superior a 60%. En caso de que eso ocurra, será necesario proteger o antistructorios de presio de parte por esta en como en como en como en caso de que el motor sea alimacenado en temperatorio dadas por el fabriciones del protector. En caso de que el motor sea alimacenado en temperatorio magativas, entrones el manto de agra de beta esfe completamente acidados trates de los derinages localizados en la caraciana y en las bridas per entrones de las especiacios en completamente de la compactión, y con el motor apagado, en motor apagado, en motor apagado, en motor apagado, o motor apagado, en motor apa el motor sea alimacenado por un largo período, antes de la operación, y con el motor apagado, será presente prosibes bioqueos causados por la oxidación, una solución de ácido oxálico puede nere-utilizada previamente al proceso de recinculación, del definida causa por 10 minutos. Para utilizada previamente al proceso de recinculación, del definida causa por 10 minutos. Para utilizada previamente al proceso de recinculación, del definida causa con agua presurizada y entrouse mendizar la recinculación de agua limpia, por 30 minutos. Para entire la condensación de agua en el interfor del motor, durante el pedido de almacenamiento, se reconherienda mantener la resistencia de celentamiente entredida (en caso de que esté disposibile). Para eveltar codición de los rodamientos y asegurar una distribución uniforme del lubricante, gire el eje del motor manualmente, por lo menos una vez por mes (dando como mínimo 5 vueltas) y dejándolo siempre en una posición diferente. Para motores con rodamiento abierto almacenados por más de seis meses, los rodamientos deben ser relubricados con la cantidad de grasa indicada en de seis méses, los rodamientos deben ser relubricados con la cantidad de grasa indicada la placa de identificación, antes de la puesta en operación. En caso de que los motores se almacenados por más de 2 años, se recomienda cambiar los rodamientos, o removerlos, lavarl inspeccionarlos y relubricarlos antes de su puesta en funcionamiento.

Todo manejo del motor debe realizarse de manera suave para evitar impactos y daños en los cojinetes, con el dispositivo de transporte/bloqueo del eje si es es uministral siempre instalado. Levante el motor siempre por los ojales de izamiento que fueron proyectados solamente para el peso del motor, éstos nunca deben ser usados para levantamiento de cargos adicionales acopidads. Los ojales de izamiento de los componentes individuales solamente deben ser usual consultar de los componentes individuales solamente deben ser utilizados para repositular este el paras e puesto esta mentre deben ser utilizados para repositular esta el paras e paras entre productivos de para expressivos des con derementados. manipular estas piezas cuando sean desmontadas.

Mida periódicamente la resistencia de aislamiento del motor, y antes de energizarlo por primera vez Verificue en el sitio los valores recomendados y los procedimientos de medición

3. Instalación

Durante la instalación, los motores deben estar protegidos contra arranques

Verifique el sentido de rotación del motor, conectándolo sin carga antes de acoplarlo a la carga.

Motores de imanes permanentes, incluso desenergizados, presentan riesgo de shock eléctrico en sus terminales, en caso de que el rotor se mueva. Asegúrese de que el rotor esté trabado antes de realizar operaciones en los terminales.

Oute los dispositivos de transporte y bloqueo del eje (si es suministrari) antes de comenzar le instalación del motor. Los motores solo deben instalares en lugares compatibles con ser instalación del motor. Los motores solo deben instalares en lugares compatibles con ser los compatibles de la comparta del comparta del comparta de la comparta del comparta del comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta del comparta dela simultáneamente por las patas y por la brida. En ningún caso, estos motores pueden suspendierse solo por la brida, a menos que esta condición hayas sido evaluada y garantizada por WiEG durante la propuesta técnico-comercial. El eje del motor debe estar adecuadamente alineado con el eje de la máquina accionada. Una alineación incorrecta, sai como una tenselón inadecuada de las correas de accionamiento, ciertamente dalinarión los coljentes, provocando Vintaciones excesivas e eje indicada en el manual general en el sitto web. Siempre que sea posible, utilice acciplamentos fitacibles. Quale la grasa de protección contra la corresión de la punta del eje y del la brida solo inmediatamente antes de la instalación del motor. A manore que se aposible, utilice acciplamentos de pedido de compre, los motores WEG están equilibrados diriamicamente con "inedia chaveta" el pedido de compre, los motores WEG están equilibrados diriamicamente con "inedia chaveta" el pedido de compre, los motores WEG están equilibrados diriamicamente con "inedia chaveta" el pedido de conorpa, los motores WEG están equilibrados diriamicamente con "inedia chaveta" el pedido de conorpa, los motores de la justificación entre de ser instalados en el eje del motor. El proceso de la motor de la graza depende de se el el motor open en horizontal o en vertical. Los dibujos esquemáticos de la figura a continuación resumen este proceso para ambos casos.

Motor Horizontal



01. Abrir los bocales 1 02. Abrir los drenajes 2 03. Conectar los bocales 1 con la red de agua 04. Abrir la red de agua, iniciando el llenado

05. Llenar el manto hasta que el agua comience

os selara en indicada de la gua comica a salir por los drenajes. [2]
06. Cerrar los drenajes. [2]
07. Recircular el agua por el manto, por 15 minutos, con el motor apagado

Motor

2 DRENAJE DE LA ÇARCAZA RADA DE SALIDA DE AGLIA 01. Abrir los bocales E⊒

de la brida
intermediaria direccionada hacia arriba.
Si la punta de eje está hacia arriba, se trata de la brida
intermediaria delantera.

03. Conectar los bocales 1 con la red de agua. 04. Abrir la red de agua, iniciando el llenado

05. Llenar el manto hasta que el agua comience

Los procedimientos descritos arriba son solamente una directriz general. Los drenaies indicados os v con sellado). El llenado del deben ser cerrados, utilizando los tapones suministrados (metália

deben ser cerrados, utilizando los tapones suministrados (metalicos y con sellado). El lienado del manto de ajua debe ser realizado con cautela, de modo de garantizar que innigún blosión de aire quede retenido en la cavidad. Al vaciar los mantos, se debe abrir todos los drenajes, para permitir el drenaje de agua por completo. El uso de aire comprimido puede ser utilizado para auxiliair en este proceso. Después del vaciamiento, los tapones deben ser reinsertados y las juntas verificadas.

Jel vacamentol, los tapones deben ser rensertados y las jurias verificadas.

Los tapones de drenaje de las tapas deben siempre ser posicionados de forma que el drenaje sea facilitado (en el punto más bajo del motor). Motores con tapones de drenaje de goma salen de fábrica en la posición cerrada y deben ser abiertos periódicamente para permitir la salida del agua condensada del interior del motor. Para ambientes con elevada condensación de agua y motores con grado de protección IPS5, los drenajes pueden ser montados en la posición abierta. Para motores con grado de protección IPS6, IPS6 o IPS6, los drenajes deben permanecer en la posición cerrada, siendo abiertos solamente durante el mantenimiento del motor.

Motores de las carcasas IEC 315, cuando son accionados por convertidor de frecuencia, deben ser equipados con kits de puesta a tierra para el eje



Para motores montados en ambientes descubiertos o montados en posición vertical, se recomienda el uso de una protección adicional contra la entrada de líquidos y/o partículas sólidas. Para evitar accidentes, antes de encender el motor, asegúrese de que la puesta a tierra se haya realizado conforme a las normas vigentes y que la chaveta esté



bien fiiada. Conecte el motor correctamente a la red eléctrica a través de contactos segui y permanentes, observando siempre los datos informados en la placa identificación, como la tensión nominal, el esquema de conexión, etc.

Para la conexión del cable de alimentación, sistema de puesta a tierra, montale de la tana de la caia de coneviones, deben respetarse los torques de apriete indicados en la tabla siguiente Tabla 01 - Torques de apriete para elementos de fijación [Nm]

Componente	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	UNF 8x32	UNC 10x24
Terminales de la	1,0 hasta		4,0 hasta	6,5 hasta	10,0 hasta	15,5 hasta	-	30,0 hasta		1,0	-
placa de bornes	1,5	4,0°	6,5	9,0	18,0	30,0		50,0	75,0	hasta 2,0	
Puesta a tierra	1,5 hasta 3,0	3,0 hasta 5,0	5,0 hasta 10,0	10,0 hasta 18,0	28,0 hasta 40,0	45,0 hasta 70,0	-	115,0 hasta 170,0		-	2,5 hasta 3,0
Tapa de la caja de conexión	-	3,0 hasta 5,0	4,0 hasta 8,0	8,0 hasta 15,0	18,0 hasta 30,0	25,0 hasta 40,0	30,0 hasta 45,0	35,0 hasta 50,0	-	-	2,5 hasta 3,0

Para placa de bornes con 12 pines, el torque de apriete permitido es: mínimo 1,5 Nm y

máximo 2.5 Nm.

Para el dimensionamiento de los cables de alimentación y de los dispositivos de maniobra y de protección, se debe considerar: la corriente nominal del motor, el factor de servicio, el largo de los cables, entre otros. Para motores sin placa de bornes, aísle los cables terminales del motor, utilizando materiales asisantes compatibles con la dase de alsamiento informada en la placa de identificación. La distancia mínima de aislamiento entre partes vivas, no aisladas entre sí y entre partes vivas y el tierra, debe respetar las normas y los reglamentos vigentes en cada país

Tomar las medidas necesarias para asegurar el grado de protección indicado en Iomar las lifetudas recordados la la placa de identificación del motor:

■ En las entradas de cables no utilizadas de cajas de conexión, que deben ser

- envoltorio del motor (como, por ejemplo, en la brida).

El motor debe ser instalado con dispositivos de protección contra sobrecarga. Para motores trifasicos se recomienda también la instalación de sistemas de protección contra falta de fase. En caso de que el motor posea dispositivos para monitoreo de temperatura en los devanados y/o cojinetes, éstos deberán estar encandidos durante la operación e notusive durante las pruebas. Para motores sin placa de bornes, no empujar el largo excedente de los cables

3

Para motores sin placa de bornes, no empujar el largo excedente de los cabres de conexión hacia el interior del motor, para así evitar que éstos se apoyen en el rotor. Verifique el correcto funcionamiento de los accesorios (freno, encoder, protección térmica, etc.)

instalados en el motor, antes de ponerlo en operación



Motores equipados con protectores férmicos del tipo Automático se volverán a encender automáticamente una vez que el motor se enfrie. Por lo tanto, no usar mentores con protección fermica automática en aplicaciones donde el reencendido automático pueda ser peligroso para las personas o para el equipo.

Motores equipados con protectores térmicos del tipo Manual tienen que ser reencendidos manualmente tras su actuación. En caso de que el protector térmico del tipo Automático o del tipo Manual actúe, desconectar el motor de la red eléctrica y verificar la causa de la actuación del protector térmico.

Motores de imanes permanentes deben ser accionados solamente por Motores de imanes per convertidor de frecuencia.

Para el uso de convertidor de frecuencia es obligatorio seguir las instrucciones del manual de motor y de la guía técnica de Motores de Inducción Alimentados por Convertidores de Frecuencia PWM 50029351 disponibles en el sitio www.weg.net y del manual del convertidor de frecuencia.

4. Operación

La instalación, operación y mantenimiento del motor deben ser realizados siempre por personal capacitado, utilizando herramientas y métodos adecuados y siguiendo las orientaciones contenidas en los documentos suministrados con el motor. Durante la operación, no toque las partes no aisladas energizadas y nunca toque o permanezca muy cerca de partes giratorias. Asegúrese de que la resistencia de calentamiento (cuando exista) esté apagada durante la operación del motor.

Los valores nominales de desempeño y las condiciones de funcionamiento están especificados en la placa de identificación del motor. Las variaciones de la tensión y de la frecuencia de alimentación nunca deben exceder los limites establecidos en las nomas vigentes. Posible desvios con relación a la operación normal (actuación de las protecciones térmicas, aumento del nivel de ruido, vibración, temperatura y corriente) deben ser evaluados por personal capacitado. En caso de dudas, apagar el motor inmediatamente y contactar al asistente técnico autorizado WEG más cercano. Para determinar la tensión generada en los terminales de los motores de imanes permanentes, cuando el rotor está girando libremente, utilice el coeficiente de tensión

imanes permanentes, cuando el rotor está girando libremente, utilice el coeficiente de tensión generada Ya", conforme es indicado en la place de identificación del motro. Este coeficiente indica la tensión generada para la rotación de 1000 rpm. Para diferentes rotaciones será necesario considerar (rotación en rpm x Ye") (1000. No es recomendada la utilización de rodamiento de rodillos para acoplamiento directo entre el motor y la carga accionada. Motores equipados con rodamiento de rodillos necesitan una carga radial mínima para una operación satisfactoria. Luego de la parada del motor, los sistemas de radial minima para una operación satisfactoria. Luego de la parada del motor, los sistemas de refrigeración y de lubricación (si huberia) deben ser apagados y las resistencias de calentamiento deben ser encendidas. Los parámetros de agua para operación constan en una placa de datos del fluido contenida en el motor. La operación en condiciones tener de las especificadas en la placa del motor está sujetta a pérdida de la garantia. Las condiciones normales de operación de motores NEV életter Coelde englishoan una temperatura ambiente normales de operación de pueden en utilizados, entre de puede para entre corrosión, incrustaciones y conglaimante pueden ser utilizados, entre de puede por atentada de la componente en contracto espan invento pueden ser utilizados, entre de puede por atentadas de la componente en contracto espan invento pueden ser utilizados, entre de puede por atentados espandos en considerados por la servicio de la seguina de la componente de contractor of contractor de la contractor of contractor de la contractor de la contractor of contractor de la contractor of contractor de la contractor of contrac

Vertical Abrir los bocales Si la punta de eje está hacia abajo, se trata de la brida intermediaria trasera .

agua precisa respetar los siguientes criterios:					
Parámetro	Valor				
Temperatura de entrada del agua	De 5 a 35 °C, según la placa del moto				
Dureza total del agua	≤ 1,50 [mmol/l]				
Dureza carbonatada	≤ 1,10 [mmol/l]				
Dureza no carbonatada	≤ 0,40 [mmol/l]				
Valor de pH	= 7,0 hasta 8,0				
Conductividad eléctrica	≤ 400 [µS/cm]				
Hierro (Fe)	≤ 0,30 [mg/l]				
Manganeso (Mn)	≤ 1,0 [mg/l]				
Calcio (Ca)	≤ 50 [mg/l]				
Magnesio (Mg)	≤ 10 [mg/l]				
Sodio (Na)	≤ 50 [mg/l]				
Cloruro (CI)	≤ 50 [mg/l]				
Sulfato (SO ₄)	≤ 50 [mg/l]				
Nitrato (NO ₂)	≤ 10 [mg/I]				
Sustancias sedimentables después de 0,5 horas	< 1 [ml/i]				

La máxima presión de operación permitida es igual a 8bar, siendo de total responsabilidad del cliente monitorear y controlar el nivel de presión del fluido utilizado en el sistema. El motor no dispone de ningún dispositivo para aliviar/regular la presión.

5. Mantenimiento

Antes de iniciar cualquier servicio en el motor, este debe estar completamente Antes de iniciar cualquier servicio en el motor, este debe estar completamente detenició, desconectado de la red de alimentación y protegido contra un tensiones en los terminates del as resistencias de calefacción.

En motores equipados con condensadores, descargue los mismos antes de manipularios o realizar cualquier servicio. El desmontaje del motor durante el periodo de garantia solo debe ser realizado por un asistente técnico autorizado WEG.

Con el fin de asegurar la estanqueidad del manto de agua en cualquier condición, el

Con el fin de asegurar la estanqueidad del manto de agua en cualquier condición, el 100% de los motores pasa por pruebas de estanqueidad en fábrica. Por lo tanto, en ningún caso, los flanges de sellado pueden ser desmontados. Si lo son, esto implicará la pérdida inmediata de la garantia del motor. En casos especiales en que este desmotado sea necesario, es obligatorio que lo realice un Asistente Técnico Autorizado WEG con capacitación específica para tal operación. Siempre que uno o ambos flanges de sellado del manto de agua sean desmontados, todos los respectivos amillos de sellado del manto de agua sean desmontados, todos los respectivos amillos de sellado deben aer obligatoriamente sustituidos por elementos nuevos, siguiendo exactamente la especificación y dimensiones del proyecto original. La sustitución de los amilos de sellado no proregarenueva el periodo de garantía.

Para motores con imanes permanentes, el montaje y desmontaje del motor requiere el uso de dispositivos adecuados debido a las fuerzas de atracción o repulsión que se producen entre piezas metálicas. Este servicio solo debe ser realizado por un Asistente Técnico Autorizado WEG con capacitación específica para tal operación. Las personas que usan marcapasos no pueden manipular estos motores. Los imanes permanentes también pueden causar disturbis o dários en otros equipos eléctricos y componentes durante el mantenimiento.

Para motores suministrados con sistema de puesta a tierra del eje, se debe observar constantemente el estado de conservación del cepillo y, al llegar al final de su vida till, debe sustituires por otro de la misma espocificación. Si um motor se sumirar con un cepillo de puesta a tierra interno, identificado por una etiqueta en el producto, es necesario verificarlo cada vez que se realice mantenimiento en los cojinetes o en cualquier parte interna del motor.

5

La cantidad de grasa y el intervalo de lubricación son informados en la placa de identificación de motor. Es extremadamente importante que la lubricación sea realizada conforme lo especificado. Una lubricación en exceso, o insuficiente, ocasiona una elevación de la temperatura del cojinete durante la operación, resultando en un desgaste prematuro de los rodamientos y la consecuente reducción de su vida útil. El uso de grasas no recomendadas por WEG, o en cantidades diferentes reducción de su vida úlf. El uso de grassa no recomendadas por WEG, o en cantidades diferentes de las especificadas, puede resultar en la peridad de la garantía del motor. La inspeción de la calidad del agua de refrigeración, en conformidad con el flem 4, debe ser nealizada de manera periódica, de acuerdo con el plan de mantenimiento del sistema de alimentación de agua. La frecuencia de estas inspecciones y los procedimientos son de total responsabilidad del cliente. Inspeccione periódicamente el funcionamiento del motor según su aplicación, Inspeccione los tornilos del ligación, los colinetes, el nivel de vibración y de rudo, los drenies, etc.

6. Instrucciones adicionales

b. Instrucciones adicionales Para más informaciones sobre el transporte, almacenamiento, manipulación, instalación, operación y mantenimiento de motores eléctricos, y para consultar la lista de Asistencias Tácnicas Autorizadas, visite el sitio www. wog. net. Para aplicaciones y condiciones especiales de operación es necesario consultar el manual en el sitio o entræ en contacto con WEG. Al entrar en contacto con WEG, tenga en manos la designación completa del motor, así como su número de serie y fecha de fabricación, indicados en la placa del identificación del motor. Para motores suministrados con sensor WEG Motor Scan, consulte las orientaciones de instalación, a través del Manual de Visión General de Recepción y Operación (10008475131) disponible en www.weg.net

7. Certificado de Garantía

WEG Equipos Eléctricos SIA, Unidad Motores ("WEG"), ofrece garantía contra defectos de fabricación y de materiales para sus productos, por un periodo de 12 meses, contados a partir de la fecha de insidio de la factura de fabrica coli del tribulidor/invendedor, limitado a 18 meses de la fecha de fabricación. En caso de que esté definido un plazo de garantía diferenciado i a propuesta técnico-comercial para determinado suministro, dest prevalecará sobre los plazos de arriba.Los plazos establecidos anteriormente son independientes de la fecha de instalación del producto y de su puesta en funcionamiento Ante un desvío con relación a la operación del producto y de su puesta en funcionamiento. Ante un desvio con relación a la operación normal del producto, el cliente debe comunicar immediatamente por escrito a WEG sobre los defectos ocurridos y proveer el producto a WEG o a su Asistente Técnico Autorizado, por el plazo nocesario, para la idebida reparación de la causa del desvio, verificación de la cobertura de la garantia, y para la debida reparación. Para tener derecho a la garantia, el cliente diebe segúri, especificaciones de los documentos técnicos de WEG, especialmente las prevetas en el Manual de Installación, Operación y Mantenimiento, operación y mantenimiento de los productos, y las normas y regiennetaciones vigentes en cada país No tiemen cobertura de la garantia de defectos delivados de utilización, operación y los relacións de la descrito setembro de la darata de mantenimiento prevenimiento, así como defectos delivados de factores externos o equipos tatta de mantenimiento prevenimiento, así como defectos delivados de factores externos o equipos. tata de manteminemo preventivo, así como oetectos derivados de factores externos o equipos y componentes no suministrados por WEG. La garantía no se aplicará si el cliente, por propia iniciativa, eflectuara reparaciones y/o modificaciones en el equipo, sin previo consentimiento por escrito de WEG.La garantía no cubre equipos, perfes y/o componentes, cuya vida útil sea inferior al periodo de garantía. No cubre, qualmente, defectos y/o problemas derivados de fuerza mayor u otras causas que no pueden ser átribuldas a WEG, como por ejemplo, pero no fuerza mayor u otras causas que no pueden ser átribuldas a WEG, como por ejemplo, pero no fuerza mayor u otras causas que no pueden ser átribuldas a WEG, como por ejemplo, pero no fuerza mayor u otras causas que no pueden ser átribuldas a WEG, como por ejemplo, pero no fuerza mayor u otras causas que no pueden ser átribuldas a WEG, como por ejemplo, pero no fuerza fuerza de la como fuerza de la como de limitado a: especificaciones o datos incorrectos o incompletos por parte del cliente, transporte almacenamiento, manipulación, instalación, operación y mantenimiento en desacuerdo con las instrucciones suministradas, accidentes, deficiencias de obras civiles, utilización en aplicaciones INSTRUCTIONES SURTINISTRUSS, accountités, deficiencias de ocras civiles, utilización en aplicaciones y/o ambientes para los cuales el producto no fue proyectado, equipos y/o componentes no incluidos en el alcance de suministro de WEG. La garantía no incluye los servicios de desmontaje en las instalaciones del cliente, los costos de transporte del producto y los gastos de locomoción, hospedaje y alimentación del personal de la Asistencia Técnica, cuando sean solicitados por el riferito.

Los servicios en garantía serán prestados exclusivamente en talleres de Asistencia Técnica autorizadas por WEG o en su propia fábrica. Bajo ninguna hipótesis, estos servicios en garantía prorrogarán los plazos de garantía del equipo.

La responsabilidad civil de WEG está limitada al producto suministrado, no responsabilizándose La responsabilitation de la composition del composition de la composition del composition de la composition del composition

EU Declaration of Conformity

Manufacturers:

WEG Equipamentos Elétricos S.A.

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 89256-900 - Jaraguá do Sul – SC – Brazil www.weg.net

WEG Linhares Equipamentos Elétricos

S.A. Rod. BR 101, Km 161,5, s/n. Distrito Industrial Rio Quartel. Bairro Rio Quartel de Baixo 29915-500 Linhares – ES – Brazil

WEG MEXICO, S.A. DE C.V wEG MEXICO, S.A. DE C.V
Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana
5, Lote 1, Fraccionamiento Parque
Industrial Huehuetoca, Municipio de
Huehuetoca, C.P. 54680, CD. de Mexico y
Area Metropolitana – Mexico
www.weg.net/mx

WEG (Jiangsu) Electric Equipment CO.,LTD. No. 88, Huimin West Road, Chengbei Street, Rugao City, Jiangsu Province - China www.wea.net/cn

WEG (Nantong) Electric Motor

Manufacturing CO., LTD. Manufacturing CO., LTD.

No. 128# - Xinkai South Road, Nantong
Economic & Technical Development Zone, Nantong, Jiangsu Province - China www.weg.net/cn

ZEST WEG Electric

Johannesburg, Gauteng, 1619 - South Africa

WEGeuro, S.A.

Rua António Joaquim Campos Monteiro 510, Santa Cristina do Couto, 4780-165 – Santo Tirso – Portugal Single Contact Point in the European

Union for compiling the tech documentation: Luís Filipe Oliveira Silva Castro Araújo Authorised Representative www.weg.net/pt

WEG TURKEY SANAYI A.S. Mermerciler OSB Kocaeli, Dilovası, Köseler

Block 162, Map Section 2 WEG INDUSTRIES (INDIA) PVT.LTD.

No. E20 (North) SIPCOT Industrial Comp

 Phase II – Expansion II. Mornanalli Village Hosur 635109 Tamil Nadu

Changzhou Yatong Jiewei Electromotor

Co..LTD No. 118 Donardu West Board Luovana Town, Wujin, Changzhou, Jiangsu, China.

Antriebstechnik KATT Hessen GmbH (Bahnhofstrasse 66, 34576 Homberg

(Efze), Germany https://akh-antriebstechnik.de/

WEG (Chang Zhou) Automation

Equipment Co.,Ltd No. 227, Xincheng Avenue, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, China www.wea.net/cn

Declares under sole responsibility that WEG electric motors and components used for following motor lines

BLDC, W01, W11, W12, W20, W21, W22, W23, W30, W40, W50, W51, W60, W80, WFL, W1N, K1F, K1N, K10, K15, K1T, K1W, K2F, K2N, K2U, General Purpose, HGF, Roller Table, Steel Motor, PSC, Pump/Filter, Servomotor, Vertical High Thrust, Water Cooled and WQuattro

naintained and used in applications for which they were designed, and in compliance with the relevant installation standards and manufacturer's instructions, comply with the provisions of the following relevant European Union harmonization legislation and standards, wherever applicable

Low Voltage Directive 2014/35/FH*

(EU)2019/1781* as amended by Comission Regulation (EU)2021/341; Directive 2009/125/EC*; EU Ecodesian Directive

2011/65/ELI* and its amendments RoHS Directive (including Directive 2015/863/EU

(EU)2023-1230**; Machinery Directive

2014/30/EU (electric motors are considered EMC Directive inherently benign in terms of electromagnetic

compatibility).

EN 60034-1:2010 + AC:2010 / EN 60034-2-1:2014 / EN IEC 60034-5:2020 / EN 60034-6:1993/ EN 60034-7:1993 + A1:2001 / EN 60034-8:2007 + A1:2014 / EN 60034-9:2005 + A1:2007 /EN 60034-11:2004/ EN 60034-12:2017/EN IEC 60034-14:2018 / EN 60034-+ A1;2007 / EN 60024-11;2019 / EN 1EC 60024-11;2019 / EN 60034-13;2017 / EN 60204-13;2019 / EN 60034-30-2;2021 / EN 61800-5-1; 2007+A1;2017+A11;2017 / EN 1EC 61800-3; 2018 / EN 1EC 63000;2018 / CLC IEC/TS 60034-25;2024 and IEC 60034-30-3;2024.

* Electric motors with a voltage rating higher than 1000V are not under the scope.

** Electric motors are considered partly completed machinery and are supplied with a "Declaration of Incorporation".

Declaration of Incorporation

The products above cannot be put into service until the machinery into which they have been incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive.

A Technical Documentation for the products above is compiled in accordance with part B of annex VI or Machinery Directive (EU/92023-1250).

We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the national authorities,

relevant information on the product identified above (partly completed machinery) through WEG authorized representative established in the European Union. The method of transmission shall be electronic or physical method and shall be without prejudice to the intellectual property rights of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacti

Certifications Manager

Jaraguá do Sul

VITOR

viTOR Assnado de forma digital por IVIOR MARCON:795 MARCON:795 Dados: 2024.12.04 08:44:34 -03'00'

EDSON JOSE Assinado de torma digital por EDSON JOSE KOSHINKI:02103921933 2103921933

Engineering Director

Jaraguá do Sul November 1, 2024



Manufacturers:

WEG Equipamentos Elétricos S.A. Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 89256-900 - Jaraguá do Sul – SC – Brazil www.weg.net

WEG Linhares Equipamentos Elétricos

Rod. BR 101, Km 161,5, s/n.
Distrito Industrial Rio Quartel. Bairro Rio Quartel de Baixo

www.wea.net

WEG MEXICO, S.A. DE C.V Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5 I ote 1. Fraccionamiento Parque Industrial

Huebuetoca Huenuetoca, Municipio de Huehuetoca, C.P. 54680, CD. de Mexico y Área Metropolitana – Mexico www.weg.net/mx

WEG (Jiangsu) Electric Equipment CO.,LTD.

CO.,LTD.

No. 88, Huimin West Road, Chengbei Street, Rugao City, Jiangsu

Province – China

www.weg.net/cn

WEG (Nantong) Electric Motor Manufacturing CO., LTD. No. 128# - Xinkai South Road, Nantong Economic & Technical Development

Zone, Nantong, Jiangsu Province - China ZEST WEG Electric 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - South Africa

WEG UK Contact:

Single Contact:
Single Contact Point in the United
Kingdom for compiling the technical

Patrick O'neill Authorised Representative

WEGeuro, S.A. ua António Joaquim Campos Monteiro,

510, Santa Cristina do Couto, 4780-165 – Santo Tirso – Portugal
Single Contact Point in the European

Union for compiling the technical documentation: Luís Filipe Oliveira Silva Castro Araúio Authorised Representative

WEG TURKEY SANAYI A.S.

Mermerciler OSB Kocaeli, Dilovası, Köseler, Block 162, Map Section 2

WEG INDUSTRIES (INDIA) PVT LTD No. E20 (North) SIPCOT Industrial C – Phase II – Expansion II.

Mornapalli Village Hosur 635109 Tamil

Changzhou Yatong Jiewei Electromotor

No.118, Dongdu West Road, Luoyang Town, Wujin, Changzhou,

Jiangsu, China. Antriebstechnik KATT Hessen GmbH (Bahnhofstrasse 66, 34576 Homberg (Efze), Germany https://akh-antriebstechnik.de/

WEG (Chang Zhou) Automation Equipment Co.,Ltd No. 227, Xincheng Avenue, Jintan District,

Changzhou City, Jiangsu Province, China, www.wea.net/cn

Declares under sole responsibility that WEG electric motors and components used for following motor lines

BLDC, W01, W11, W12, W20, W21, W22, W23, W30, W40, W50, W51, W60, W80, WFL, W1N, K1F, K1N, K10, K15, K1T, K1W, K2F, K2N, K2U, General Purpose, HGF, Roller Table, Steel Motor, PSC, Pump/Filter, Servomotor, Vertical High Thrust, Water Cooled and Wquattro

when installed, maintained, and used in applications for which they were designed, and in compliance with the relevant installation standards and manufacturer's instructions, comply with the provisions of the following relevant European Union harmonization legislation and standards, wherever applicable:

Electrical Equipment (Safety) Regulations

The Ecodesian for Energy-Related Products Regulations and Energy Information S I 2021/745*-

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations

Supply of Machinery (Safety) Regulations S.I. 2008/1597 amended

Electromagnetic Compatibility Regulations

by S.I.2011/2157** S.I. 2016/1091 (electric motors are considered inherently benign in terms of electromagnetic compatibility):

S.I. 2012/3032*:

EN 60034-1:2010 + AC:2010 / EN 60034-2:-1:2014 / EN IEC 60034-5:2020 / EN 60034-6:1993/ EN 60034-7:1993 + A1:2001 / EN 60034-8:2007 + A1:2014 / EN 60034-9:2005 A1:2007 / EN 60034-1:2007 / EN 60034-1:2018 / EN 60034-1:2018 / EN 60034-1:2018 / EN 60034-1:2018 / EN IEC 60204-1:2019 / EN IEC 60300:2018 / CLC IEC/TS 60034-3:2024 and CLC IEC/TS 60034-3:2024 and CLC IEC/TS 60034-3:2024 and CLC IEC/TS 60034-3:2024 and CLC IEC/TS 60034-3:2024

* Electric motors with a voltage rating higher than 1000V are not under the scope

** Electric motors are considered partly completed machinery and are supplied with a "Declaration of Incorporation".

Declaration of Incorporation

The products above cannot be put into service until the machinery into which they have

The products above cannot be put into service until the machinery into which they have been incorporated has been decidered in conformity with the Machinery Directive. A Technical Documentation for the products above is compiled in accordance with Part 7 (b) of schedule 2 of The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2009. We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the product identified above (partly completed machinery) through WEG authorized representative established in the United Kingdom. The method of transmission shall be electronic or physical method and shall be without prejudice to the intellectual property rights of the manufacturer.

Signed for and on hehalf of the manufacturer

VITOR

VITOR Assinace de forma digital por VITOR MARCON:795 MARCON:7956817 Bados: 2024.12.04 08:44:34 -03'00'

EDSON JOSE Assinado de forma digital por EDSON JOSE KOSHINSKI:0 KOSHINK:02103921933 Dados: 2024.12.04 15:03:41-03'00' Edson Jose Koshinski Engineering Director Jaraguá do Sul November 1, 2024

Quality Systems and Certifications Manager Jaraguá do Sul

6