

LACKTHERM® 1390 H

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Resina epóxi 100% sólidos bi-componente tixotrópica branco Acinzentado de cura a temperatura ambiente.		
INDICAÇÃO DE USO:	Equipamentos elétricos de grande porte que necessitem de alta resistência a ciclagem térmica		
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Espátula, aplicador.		
CARACTERÍSTICAS: LACKTHERM® 1390 H COMP A	Código:	12390086 ((2,60 kg)	
	Aspecto/Cor:	Branco Acinzentado	
	Sólidos por Peso: (ASTM D2697/03)	100 %	
	Peso específico: ((ASTM D 1475)	1,300 – 1,600g/cm³	
	Classe Térmica: (DIN 46452/77)	H (180°C)	
	Característica da mistura:	Homogeneizar o componente A antes da mistura com o componente B em função da sedimentação da carga.	
	Componente B:	MASSA LACKTHERM® 1390 H COMP B	
	Catálise:	5A:1B partes por peso	
	Cura:	6h – 8h / 25°C – 30°C	
	Tempo de Vida Útil da Mistura:	2h (25°C)	
LACKTHERM® 1390 H COMP B	Ficha de Emergência:	ONU não classificada	
	Prazo de Validade:	12 meses	
	Código:	12390081 (0,53 kg)	
	Aspecto/Cor:	Líquido Amarelado	
	Sólidos por Peso: (ASTM D2697/03)	100 %	
	Classe Térmica: (DIN 46452/77)	H (180°C)	
RECOMENDAÇÕES:	Ficha de Emergência:	ONU não classificada	
	Prazo de Validade:	12 meses	
	Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição; Manter a embalagem fechada após o uso parcial; O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso; Utilizar em local com boa ventilação.		

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Na utilização deste produto, use sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos.

O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fume na área de trabalho. - Em caso de incêndio, usar extintores de CO2 ou pó químico.

Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações.

Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água.

Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada.

Em caso de acidentes providenciarem os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.