

# W-CAR LACA NITROCELULOSE

**Descrição:** Laca mono componente, a base de resinas sintéticas e nitrocelulose. Disponível em diversas cores de acordo com as indústrias automobilísticas.

**Uso:** Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

	<b>Catalisador</b>	-
	<b>Relação de Mistura (Volume)</b>	-
	<b>Diluição</b>	Diluir 80 – 100% com Diluente SL 15
	<b>Viscosidade de Aplicação (25°C)</b>	14 – 16 segundos CF4
	<b>Vida Útil da Mistura - Pot Life (25°C)</b>	-
	<b>Equipamento</b>	Pistola gravitacional / convencional Pressão de ar de 40 a 50 lb/pol <sup>2</sup> Bico 1,8 a 2,0 mm
	<b>Aplicação</b>	Aplicar 3 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos. 30 a 40 microns espessura seca total
	<b>Secagem</b>	<b>Ao Ar:</b> Toque: 5 -10 minutos Manuseio: 2 horas <b>Estufa:</b> -
	<b>Lixamento</b>	-
	<b>Aditivação</b>	-

**CÓPIA PARA INFORMAÇÃO**

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

**ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:**

**Preparação de superfície**

Aplicar sobre Starmix Primer S10 ou outro primer indicado por nosso departamento técnico/comercial. Proceder o lixamento conforme as orientações no boletim técnico do primer. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira) no primer, recomenda-se utilizar o pano pega poeira.

**Desempenho na aplicação**

Assegure-se que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem.

Respeitar a diluição máxima indicada. Excessiva diluição da tinta poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada.

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização. Antes da aplicação esteja seguro que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e com a espessura do produto aplicado.

Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, pois poderão ocorrer alterações de cor e aspecto. Não deve ser aplicado sobre superfícies condensadas.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:**

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico através do fone especificado no final deste boletim.

**CÓPIA PARA INFORMAÇÃO**

**WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21**

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

**PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53**

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net