

LACKTHERM® 1356 H

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Verniz a base de poliéster modificado de cura em estufa.
PROPRIEDADES:	Excelentes propriedades dielétricas, flexibilidade, dureza e resistência química.
INDICAÇÃO DE USO:	Motores até 350cv e geradores de baixa tensão.
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Imersão, vácuo, VPI.
CARACTERÍSTICAS:	Código: 10625902 (200L) 11022602 (20L) 11022803 (5L) Aspecto/Cor: Âmbar Viscosidade CF4: 35 – 50' 25°C (ASTM D1200/94) Peso Específico: 1,00 ± 0,02 g/cm³ (ASTM D1475/98) Sólidos por Peso: 50 ± 2 % (ASTM D2697/03) Rigidez Dielétrica: 60 kV/mm (mín.) (IEC 604647) Classe Térmica: H (180°C) (DIN 46452/77) Cura: 5h – 140°C após atingir temperatura do objeto Diluyente: Diluyente Lacktherm 1101 Se necessário, o produto já vem pronto para uso. Compatibilidade com os fios de classe térmica: F - H CA / CC: CA / CC Ficha de emergência: ONU 1263 Prazo de validade: 12 meses
RECOMENDAÇÕES:	Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição; Manter a embalagem fechada após o uso parcial; O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso; Utilizar em local com boa ventilação.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:	O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas. Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do Intemperismo. Não fumar na área de trabalho. Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados. Contato com a pele causa irritações. Não usar diluyente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele. Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área

ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

