

## FECHADURA STANDALONE DE SOBREPOR WEG SMART HOME

Praticidade é estar conectado com a sua casa a toda hora e de qualquer lugar. Com a Fechadura Standalone, você terá mais praticidade para trancar sua casa, podendo utilizar uma senha pessoal, cartão de acesso para a liberação de sua trava.



Alarme de segurança



Trava automática



Senha camuflada



Abertura por senha  
numérica

### Recursos

- Destramento por cartão de acesso
- Destramento por chave
- Destramento por senha pessoal
- Ativação do alarme assim que um acesso indevido
- Adição de números aleatórios antes e depois da senha
- Travamento automático
- 1 ano de garantia


## Especificações

Tensão de alimentação	6 Vcc (4 pilhas 1.5 V tipo AA)
Corrente de operação	≤ 200 mA
Teclado	12 dígitos, sensível ao toque
Senha numérica	4 - 8 dígitos
Senha virtual	32 dígitos
Senhas de administrador	9
Senhas biométrica	100
Total de senhas	300 (biométricas + numéricas + cartão de acesso)
Direção para abertura	Esquerda, direita, dentro e fora
Dimensões painel	179 x 72 x 20 mm
Garantia	1 ano


## Diagrama de instalação

A trava da fechadura deve ser ajustada para ficar na parte interna da casa, conforme mostrado na imagem abaixo. A porta pode abrir para dentro ou para fora.


Abertura para dentro




Abertura para fora




Meça a distância do furo central da porta onde a fechadura será instalada. A fechadura possui três distâncias diferentes, sendo a distância de 60 mm utilizada como padrão. Para realizar a substituição, siga o passo a passo:



Passo 1: retire os parafusos da cobertura do cilindro.



Passo 2: Movimento o cilindro para a posição desejada e aperte os parafusos.



Passo 3: A imagem acima mostra o posicionamento de 50 mm visto no painel frontal.

## Partes da fechadura

