







Bloqueio da manopla rotativa na posição desligado  
Locking the rotary handle on OFF position  
Bloqueo del accionamiento rotativo en la posición desconectado  
Verriegelung des Drehantriebes in AUS-Stellung

Instalação da lâmpada de sinalização na caixa de sobrepor  
Indicator light installation in the insulated enclosure  
Instalación de la lámpada indicadora en la caja para sobreponer  
Einbau der Leuchtmelder



Dimensões  
Dimensions  
Dimensiones  
Maße

mm/in

