



INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTALAÇÃO
MANUAL DE INSTALACIÓN
CPTW-ACC-2201

Instruction Sheet



ATTENTION: To prevent electrical shock disconnect from power source before installing or servicing



ATENÇÃO: Para prevenir choques elétricos, desconecte a fonte de alimentação antes da instalação ou manutenção.

ATENCIÓN: Para prevención de choque eléctrico desconecte de la fuente de alimentación antes de una instalación o mantenimiento

Secondary Fuse Block / Bloco de Fusíveis Secundário / Bloque de Fusible Secundario

INSTRUCTIONS:

1. Attach the secondary fuse block (*item 2*) to the bracket located on the core of the transformer with the one #10-32 screw provided in the kit. (*item 1*)
2. Connect one end of the RED #10 AWG lead (*item 3*) to the fuse block.
3. Connect the other end of the RED #10 AWG lead to the appropriate secondary terminals for the required voltage.

INSTRUÇÕES:

1. Fixe o bloco de fusível secundário (*item 2*) ao suporte localizado no núcleo do transformador com o parafuso #10-32 fornecido no kit. (*item 1*)
2. Conecte uma extremidade do cabo VERMELHO AWG #10 (*item 3*) ao bloco de fusível.
3. Conecte a outra extremidade do cabo VERMELHO #10 AWG aos terminais secundários apropriados para a voltagem necessária.

INSTALACIONES:

1. Conecte el bloque del fusible secundario (*Artículo 2*) al soporte ubicado en el núcleo del transformador con el tornillo #10-32 proporcionado en el kit. (*Artículo 1*)
2. Conecte el extremo del cable ROJO #10 AWG (*Artículo 3*) al bloque del fusible.
3. Conecte el otro extremo del cable ROJO #10 AWG a los terminales secundarios apropiados para el voltaje requerido.

